



**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**ANALISIS KEGAGALAN *SAFETY JOINT* PADA PURIFIER  
KAPAL**

**TUGAS AKHIR**

**ABDUL HAMID  
L2E 308 001**

**FAKULTAS TEKNIK  
JURUSAN TEKNIK MESIN**

**SEMARANG  
DESEMBER 2012**

## **TUGAS AKHIR**

Diberikan kepada : :

Nama : Abdul Hamid

NIM : L2E 308 001

Dosen Pembimbing : Sri Nugroho, ST. MT. PhD

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Judul : ANALISIS KEGAGALAN *SAFETY JOINT* PADA PURIFIER  
KAPAL


Isi Tugas : :

1. Mengetahui mekanisme kegagalan *Safety Joint*
2. Mengetahui karakteristik (struktur dan sifat) *Safety Joint*

Semarang, 28 Desember 2012

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Sri Nugroho, ST. MT. PhD  
NIP: 197501181999031001

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

<b>NAMA</b>	<b>: Abdul Hamid</b>
<b>NIM</b>	<b>: L2E 308 001</b>
<b>Tanda Tangan</b>	<b>:</b> 
<b>Tanggal</b>	<b>: 28 Desember 2012</b>

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

NAMA : Abdul Hamid

NIM : L2E 308 001

Jurusan/Program Studi : Teknik Mesin

Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEGAGALAN SAFETY JOINT PADA  
PURIFIER KAPAL

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan/Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.**

### TIM PENGUJI

Pembimbing : Sri Nugroho, ST, MT, Ph.D

()

Penguji : Ir. Eflita Yohana, MT, Ph.D

()

Penguji : Dr. Jamari, ST, MT

()

Penguji : Ir. Bambang Yunianto, MSc

()

Semarang, 28 Desember 2012



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HAMID  
NIM : L2E 308 001  
Jurusan/Program Studi : TEKNIK MESIN  
Fakultas : TEKNIK  
Jenis Karya : TUGAS AKHIR

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


### **Analisis Kegagalan Safety Joint pada Purifier Kapal**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya dan Sri Nugroho, ST. MT. PhD sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta beserta nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang  
Pada Tanggal : 28 Desember 2012

Yang menyatakan



( ABDUL HAMID )  
NIM: L2E 308 001

*"Kita hanya mengetahui sepersejuta dari satu persen  
mengenai apapun (Thomas Alva Edison)"*

**Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang** atas segala limpahan rahmat  
dan karunia-Nya

**Kedua orang tua** atas perhatian, dukungan dan kasih sayangnya  
**Anak dan Istri** atas perhatian, dukungan dan kasih sayangnya  
**Teman - teman** atas perhatian, dukungannya

## ABSTRAK

Dalam dunia perkapanan, purifier sangat dibutuhkan untuk memisahkan air didalam bahan bakar. Purifier dapat berputar menggunakan daya dari motor yang disambung dengan *Safety Joint*. *Safety Joint* merupakan komponen dari purifier yang memiliki umur pendek yakni berkisar 6 bulan pemakaian. *Safety Joint* berfungsi sebagai pengaman saat terjadi beban berlebih. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme kegagalan *Safety Joint* dan mengetahui karakteristik (struktur dan sifat) *Safety Joint*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan survei dikapal disertai dengan studi literatur dan juga bimbingan oleh dosen pembimbing. Dari hasil survei dan bimbingan oleh dosen pembimbing, dilakukan proses analisa kegagalan yang meliputi pengamatan visual, pengujian komposisi kimia, pengujian kekerasan, pengujian mikrografi. Dari pengujian diperoleh hasil pengamatan visual *Safety Joint* mengalami kegagalan saat terjadi beban berlebih yang didukung hasil pengujian kekerasan dan mikrografi. Dengan pengujian kekerasan diperoleh nilai 74,1 HRB untuk arah x, 73,6 HRB untuk arah y, 80,8 HRB untuk arah melingkar. Untuk analisa tegangan diperoleh tegangan maksimal dari *Safety Joint* sebesar 41,6 MPa dan tegangan dari *Safety Joint* sendiri sebesar 62,5 MPa. Maka disimpulkan *Safety Joint* mengalami kegagalan saat terjadi beban berlebih.

**Kata kunci :** *Safety Joint*, Pengamatan visual, Pengujian kekerasan, Pengujian struktur kimia, Pengujian mikrografi

## **ABSTRACT**

*On ship, purifier can use to break up water in fuel. Purifier works use power of motor who join with Safety Joint. Safety Joint is component of purifier has short lifetime about 6 month can use. Safety Joint use for safeguard when purifier work overload. The direction of this research is know the mechanism failure analyse of Safety Joint and know characteristic of Safety Joint. The research method used is doing survey in middle class industries along with literary study and guidance from the lecture. From the survey and guidance, doing analyse failure process such as visual analyse, chemical composition testing, hardness testing, micrographi testing. The result of testing is Safety Joint failure cause purifier work overload, it seen from visual analyse, hardness testing, and micrographi testing. From hardness testing, we get 74,1 HRB from x-direction, 73,6 HRB from y-direction, and 80,8 HRB from circular direction. From stress analyse, we calculate maximum stress and get 41,6 MPa and the stress body of Brass is 62,5 MPa. The conclusion is Safety Joint failure when the purifier works overload*

**Keywords :** Safety Joint, visual analyse, hardness testing, chemical composition testing , and micrographi testing

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat melewati masa studi dan menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan tahap akhir dari proses untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin di Universitas Diponegoro.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan orang-orang yang dengan segenap hati memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik moral maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Sri Nugroho, ST. MT. PhD, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan-pengarahan dan masukan kepada penulis hingga terselesaiannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari kekurangan yang ada pada laporan Tugas Akhir ini mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga saran dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun selalu penulis harapkan.

Akhir kata semoga laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

Semarang, 28 Desember 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>PRAKATA .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xvi
<b>NOMENKLATUR .....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.3. Tujuan Penelitian .....	2
1.4. Batasan Masalah .....	2
1.5. Metode Penelitian .....	2
1.6. Sistematika Penelitian.....	3
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	4
2.1. <i>Safety Joint</i> .....	4
2.1.1. Beban yang Diterima <i>Safety Joint</i> .....	6
2.2. Material <i>Safety Joint</i> .....	6
2.3. Material <i>Safety Joint</i> .....	11
2.4. Mekanisme Kegagalan <i>Safety Joint</i> .....	12

2.4.1. <i>Fatigue</i> .....	12
2.5. Pengujian Material .....	12
2.5.1. Pengujian Komposisi Kimia.....	12
2.5.2. Pengujian Kekerasan .....	13
2.5.3. Pengujian Metalografi .....	16
<b>BAB III METODE YANG DIGUNAKAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Urutan penelitian.....	18
3.2. Diagram Alir Penelitian .....	19
3.3. Peralatan yang Digunakan .....	21
3.4. Pengujian Benda Uji .....	24
3.4.1. Pengamatan Visual .....	24
3.4.2. Pengujian <i>Mikrografi</i> .....	25
3.4.3. Pengujian Kekerasan .....	27
<b>BAB IV DATA DAN HASIL PENGUJIAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Data Lapangan .....	33
4.2 Hipotesis Kegagalan <i>Safety Joint</i> .....	33
4.3 Analisa Tegangan dari <i>Safety Joint</i> .....	34
4.4 Pengamatan Visual.....	37
4.5 Pengujian Komposisi Kimia .....	38
4.5.1. Data Pengujian Komposisi Kimia .....	38
4.5.2. Analisa Pengujian Komposisi Kimia .....	39
4.6 Pengujian Kekerasan.....	40
4.6.1. Data Pengujian Kekerasan .....	40
4.6.2. Analisa Pengujian Kekerasan .....	42
4.7 Pengujian Mikrografi .....	43
4.8 Analisa Kegagalan dan Solusi .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
5.1. Kesimpulan .....	47

5.2. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Safety Joint pada purifier kapal [3] .....	4
Gambar 2.2 Dimensi Safety Joint .....	5
Gambar 2.3 Diagram fasa dan struktur mikro paduan tembaga – seng (Copper-Zinc) [1] .....	10
Gambar 3.1 Diagram alir metode penelitian .....	20
Gambar 3.2 Mesin amplas (Laboratorium Metfis Undip).....	21
Gambar 3.3 Alat uji kekerasan Rockwell (Laboratorium Metfis Undip) .....	22
Gambar 3.4 Mikroskop dan kamera (Laboratorium Metfis Undip).....	22
Gambar 3.5 Spektrometer (Politeknik Manufaktur Ceper).....	23
Gambar 3.6 Benda uji .....	23
Gambar 3.7 Potongan Safety Joint.....	24
Gambar 3.8 Safety Joint yang mengalami kegagalan .....	24
Gambar 3.9 Alat uji metalografi (Laboratorium Metfis Undip) .....	25
Gambar 3.10 Diagram Alir Uji Metalografi .....	26
Gambar 3.11 Alat Uji Kekerasan Rockwell dan Proses Pengujian Rockwell [5] .....	28
Gambar 3.12 Proses pengukuran nilai kekerasan Rockwell [5] .....	29
Gambar 3.13 Arah pengujian Safety Joint pada motor .....	32
Gambar 3.14 Arah pengujian Safety Joint pada impeller mesin.....	32
Gambar 4.1 Safety Joint dalam kondisi baru dan patah.....	34
Gambar 4.2 Tabel faktor konsentrasi tegangan [4] .....	36
Gambar 4.3 Safety Joint yang telah rusak (a) bagian foto yang menghubung ke motor (b) bagian foto yang menghubung purifier .....	37
Gambar 4.4 Bagian Safety Joint yang telah mengalami kegagalan .....	38
Gambar 4.5 Perbandingan kekerasan Safety Joint dengan 5 kali pengujian untuk pengujian melintang.....	40
Gambar 4.6 Perbandingan kekerasan Safety Joint dengan 5 kali pengujian untuk pengujian membujur .....	41

Gambar 4.7 Perbandingan kekerasan Safety Joint dengan 5 kali pengujian untuk pengujian bagian diameter luar.....	42
Gambar 4.8 (a) Struktur mikro Safety Joint baru (b) Struktur mikro Safety Joint lama.....	44

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Keterangan Gambar [5].....	29
Tabel 3.2 Skala kekerasan Rockwell [5].....	30
Tabel 4.1 Hasil pengujian komposisi kimia.....	38
Tabel 4.2 Sifat mekanik leaded yellow Brass C85700 [2].....	39
Tabel 4.3 Hasil pengujian kekerasan Safety Joint untuk pengujian melintang...	40
Tabel 4.4 Hasil pengujian kekerasan Safety Joint untuk pengujian membujur ..	41
Tabel 4.5 Hasil pengujian kekerasan Safety Joint untuk pengujian bagian melingkar ..	42

## NOMENKLATUR

Notasi	Keterangan	Dimensi
$C$	Jari-jari	$mm$
$d$	diameter	$mm$
$I_p$	Inersia Material	$mm^4$
$T$	Torsi	$Nmm$
$\tau$	tegangan	$MPa$
$\tau_{max}$	tegangan maksimum	$MPa$
$\tau_y$	tegangan benda	$MPa$