

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas Semarang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana di Puri Dinar Mas belum sepenuhnya tersedia. Dari 37 jenis sarana dan prasarana, hanya terdapat 23 jenis sarana dan prasarana dan 70% di antaranya dalam kondisi yang baik. Sarana dan prasarana ini tersebar di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas dengan persebaran terbanyak berada pada RW 16,17, dan 19 sedangkan persebaran paling sedikit berada pada RW 19.
2. Penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas berdasarkan SNI, dari 37 total jenis sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan SNI, hanya 12 yang memenuhi standar atau sebanyak 31%. Sedangkan 69% sisanya atau sebanyak 25 sarana dan prasarana tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan di dalam SNI. Banyak sarana penting seperti balai pengobatan, posyandu, balai pertemuan, parkir umum, taman, TK, SD, hidran kebakaran, bak sampah, gerobak sampah yang tidak ditemukan di perumahan ini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas berdasarkan persepsi pengguna didapatkan hasil bahwa sebanyak 92% pengguna menyatakan kondisi sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas adalah baik dan 8% sisanya menyatakan bahwa kondisi sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas buruk. Penggolongan baik dan buruk ini ditentukan berdasarkan pendapat responden terbanyak. Sarana dan prasarana yang tergolong baik adalah pos hansip, bak sampah, masjid, toko/ warung, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Sedangkan sarana prasarana yang tergolong buruk adalah musholla.
4. Perbandingan penyediaan sarana dan prasarana di Perumahan Puri Dinar Mas berdasarkan kondisi eksisting dengan persepsi pengguna didapatkan hasil bahwa dari 12 poin yang ditanyakan terdapat 1 poin yaitu pada jaringan jalan yang terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan persepsi pengguna. Sedangkan sisanya relatif sama meskipun tidak sedikit pengguna yang menyatakan kondisi sarana dan prasarana itu buruk meskipun kondisi eksistingnya baik. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik pengguna yang memiliki mobilitas tinggi karena bekerja dan tidak sedikit pengguna

yang memiliki karakteristik pendidikan yang rendah dan usia >60 sehingga karakteristik pengguna dengan kriteria tersebut kurang memahami fungsi dan tidak dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di Perumahan Puri Dinar Mas dengan baik. Sedangkan untuk hasil perbandingan kondisi eksisting dengan persepsi pengguna didapatkan kategori baik, sedang, dan buruk. Kategori baik ini adalah perbandingan baik dengan baik, kategori sedang perbandingan baik dengan buruk, dan kategori buruk perbandingan buruk dengan buruk.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu dibangun 4 unit balai pertemuan warga yang diletakkan masing-masing di RW 16, 17, 18, dan 19. Karena pada setiap RW tersebut belum terdapat balai pertemuan warga.
2. Perlu dibangun 3 unit pos hansip dan melengkapinya dengan penjaga. Pos hansip tersebut diletakkan di RW 16, 17, dan 18.
3. Perlu dibangun 1 gardu listrik di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas, karena belum terdapat gardu listrik.
4. Perlu menambahkan bak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 18 karena hanya terdapat 1 unit bak sampah yaitu di RW 19.
5. Perlu dibangun parkir umum seluas minimal 100 m² di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas agar tidak ada lagi mobil yang terparkir di jalan yang mengganggu mobilitas penghuni.
6. Perlu dibangun 1 unit TK di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas karena belum terdapat TK untuk penunjang pembelajaran anak usia dini.
7. Perlu dibangun 1 unit SD di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas karena belum terdapat TK untuk penunjang pembelajaran anak usia 6-12 tahun.
8. Perlu dibangun 1 unit balai pengobatan warga di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas untuk melayani kebutuhan penghuni akan sarana kesehatan.
9. Perlu dibangun 4 unit posyandu yang diletakkan masing-masing di RW 16,17,18, dan 19 karena belum terdapat posyandu.
10. Perlu dibangun 6 unit Musholla dengan rincian sebagai berikut : 1 unit Musholla diletakkan di RW 16, 1 unit Musholla diletakkan di RW 18, 2 unit Musholla diletakkan di RW 17, dan 2 unit Musholla diletakkan di RW 19. Serta memperbaiki kondisi Musholla yang sudah ada yaitu di RW 16 dan RW 18 dan menambah daya tampung masjid yang sudah ada.

11. Perlu ditambahkan 2 unit warung yang masing-masing diletakkan di RW 18 dan 19, bisa itu dalam bentuk bangunan khusus warung atau warung yang merupakan usaha sampingan penghuni yang dibangun di rumahnya.
12. Perlu dibangun 8 taman dengan masing-masing luas 100 m² dengan rincian pada masing-masing RW yaitu RW 16,17,18, dan 19 dibangun 2 taman.
13. Perlu dibangun 1 taman dengan luas 1.250 m² di lingkungan Perumahan Puri Dinar Mas untuk digunakan penghuni sebagai tempat bermain disamping fungsi utamanya sebagai resapan dan penghijauan.
14. Perlu dibangun bahu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas.
15. Perlu dibangun pedestrian di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas.
16. Perlu dibangun trotoar di sepanjang jalan lokal sekunder I yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas serta memperbaiki kualitas jalan aspal dan paving di jalan lokal sekunder I.
17. Perlu dibangun bahu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas.
18. Perlu dibangun pedestrian di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas.
19. Perlu dibangun trotoar di sepanjang jalan lokal sekunder II yang terletak di sepanjang jalan masuk Perumahan Puri Dinar Mas serta memperbaiki kualitas jalan aspal dan paving di jalan lokal sekunder I.
20. Perlu dibangun 8 unit kran umum dimana pada RW 16,17,18, dan 19 masing-masing dibangun 2 unit kran umum karena di perumahan ini belum terdapat kran umum.
21. Perlu dibangun 8 unit hidran kebakaran dimana pada RW 16,17,18, dan 19 masing-masing dibangun 2 unit hidran kebakaran karena di perumahan ini belum terdapat hidran kebakaran.
22. Perlu menambah gerobak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 18 karena hanya terdapat 1 unit gerobak sampah yaitu di RW 19.
23. Perlu menambah bak sampah sebanyak 3 unit yang diletakkan di RW 16, 17, dan 18 karena hanya terdapat 1 unit bak sampah yaitu di RW 19.
24. Perlu dibangun tiang listrik di pedestrian jalan lokal sekunder I maupun jalan lokal sekunder II yang tidak mengganggu pengguna jalan dan pejalan kaki.
25. Perlu dibangun dan menambah tinggi lampu jalan di sepanjang jalan lokal sekunder I maupun jalan lokal sekunder II menjadi minimal 5 m.