


LAMPIRAN



6

Lampiran A
Algoritma Program



```
;----->
;< OTOMATISASI PEMBUATAN TRANSFORMATOR DENGAN MIKROKONTROLER AT89C51 >
;< ORIGINAL FILE : IWAL.ASM >
;< COPYRIGHT (C) 2003 BY UGI-TECH >
;<
;< CLK COUNTER --> P3.4 (T0) >
;< CLK TURUN --> P3.2 (INT0) >
;< CLK NAIK --> P3.3 (INT1) >
;<
;< POSISI KEYPAD: >
;<
;<      0   1   2   3   SKR:  SKUNDER >
;<      4   5   6   7   CANCEL: BATAL/GANTI >
;<      8   9   SKR   CANCEL   SETP:  SET NP >
;<           SETS:  SET NS >
;<           STBY:  STANDBY >
;<           ENTER: AGREE/OKEY >
;<           SETP   SETS   STBY   ENTER >
;<
RS      BIT    P3.7
SIG     BIT    P3.6
RLY     BIT    P3.1
STP     DATA   P2
LCDB    DATA   P0
BCD65   EQU    5CH
BCD43   EQU    5DH
BCD21   EQU    5EH
D2ASC   EQU    51H
HLO     EQU    52H
HHI     EQU    53H
LOCATE  EQU    50H
KEY     EQU    4FH
KEYH    EQU    4DH
KEYL    EQU    4EH
HEKH    EQU    4BH
HEKL    EQU    4CH
SPOINT  EQU    6EH
PVAR    EQU    6CH
DISPNUM BIT    01H

                    LJMP  0030H
                    ORG   001BH
                    LJMP  TSEL A
                    ORG   0030H

INITC:   NOP
        CLR   00H
        SETB EA
        MOV   TMOD, #05H
        MOV   50H, #20
        CLR   TR0
        MOV   TH0, #00H
        MOV   TL0, #00H

INITLCD: LCALL SHORT
        NOP
        CLR   RS
        MOV   LCDB, #00111000B
        LCALL PLS
        MOV   LCDB, #00001100B
        LCALL PLS
        MOV   LCDB, #00000110B
        LCALL PLS
```

```
        LCALL DELAY
        SETB RS
        CLR RLY
        LCALL CLRSCR
        MOV DPTR, #TUNGGU      ;DISPLAY: 'TUNGGU.....'
        MOV B, #16
        LCALL DWORD
        MOV R6, #5

WAIT4:   LCALL DELAY
        LCALL DELAY1
        DJNZ R6, WAIT4
        LCALL CLRSCR
        LCALL READKEY
        MOV A, #0AH      ;IF SKR PRESSED THEN GOTO
        CJNE A, KEY, LM1
        LJMP SKUNDER

LM1:    CLR 04H
        LCALL BARIS
        JNB 04H, LM1

LM2:    LCALL CLRSCR
        MOV DPTR, #PILIHP  ;DISPLAY: 'PRIMER, SETP'
        LCALL LINE1
        MOV B, #12
        LCALL DWORD
        LCALL LINE2
        MOV DPTR, #PILIHS  ;DISPLAY: 'SEKUNDER, SETS'
        MOV B, #14
        LCALL DWORD
        LCALL DELAY

LM3:    LCALL READKEY
        MOV A, #0CH      ;IF SETP PRESSED THEN GOTO
        CJNE A, KEY, LM4
        LCALL DELAY
        LJMP PRIMER

LM4:    LCALL READKEY
        MOV A, #0DH      ;IF SETS PRESSED THEN GOTO
        CJNE A, KEY, LM2
        LCALL DELAY
        LJMP SKUNDER

PRIMER: LCALL CLRSCR
        MOV PCENTPV, #0
        MOV DPTR, #SETTINGP  ;DISPLAY: 'SET NP: '
        LCALL LINE1
        MOV B, #8
        LCALL DWORD
        SETB DISPNUM
        LCALL FNKEY
        CLR DISPNUM
        LCALL LINE2
        MOV DPTR, #CONFTXT  ;DISPLAY: 'SETTING BENAR ? '
        MOV B, #16
        LCALL DWORD
        CLR 04H
        LCALL CONFIRM
        JB 04H, PRIMER
        LCALL DWORD
        MOV SPOINT, HEKH
```

*Lampiran B
Listing Program*

```

MOV    SPOINT+1, HEKH+1
CLR    04H
LCALL  SPCNF
JB     04H, PRIMER
CLR    TR0
MOV    TH0, #00
MOV    TL0, #00
SETB   RLY

LPRIMER3: JNB   P3.4, LPRIMER3
CLR   A
MOV   A, #01H
MOV   STP, A
CLR   A

TURUN2:  LCALL BANDING
JNB   P3.2, TURUN0
JNB   P3.3, NAIK1
JNB   P3.4, TURUN2
CLR   A
MOV   A, #02H
MOV   STP, A
CLR   A

TURUN3:  LCALL BANDING
JNB   P3.2, TURUN0
JNB   P3.3, NAIK1
JNB   P3.4, TURUN3
CLR   A
MOV   A, #04H
MOV   STP, A
CLR   A

TURUN4:  LCALL BANDING
JNB   P3.2, TURUN0
JNB   P3.3, NAIK1
JNB   P3.4, TURUN4
CLR   A
MOV   A, #08H
MOV   STP, A
CLR   A
LCALL BANDING
JNB   P3.2, TURUN0
JNB   P3.3, NAIK1
LJMP  LPRIMER3

TURUN0:  LCALL BANDING
JNB   P3.4, TURUN0
CLR   A
MOV   A, #01H
MOV   STP, A
CLR   A

TURUN02: LCALL BANDING
JNB   P3.3, NAIK1
JNB   P3.4, TURUN02
CLR   A
MOV   A, #02H
MOV   STP, A
CLR   A

```

```
TURUN03:    LCALL BANDING
              JNB   P3.3,NAIK1
              JNB   P3.4,TURUN03
              CLR   A
              MOV   A,#04H
              MOV   STP,A
              CLR   A
              MOV   A,#08H
              MOV   STP,A
              CLR   A

TURUN04:    LCALL BANDING
              JNB   P3.3,NAIK1
              JNB   P3.4,TURUN03
              CLR   A
              MOV   A,#08H
              MOV   STP,A
              CLR   A
              LCALL BANDING
              JNB   P3.3,NAIK1
              LJMP  TURUN0

NAIK1:      LCALL BANDING
              JNB   P3.4,NAIK1
              CLR   A
              MOV   A,#08H
              MOV   STP,A
              CLR   A

NAIK12:     LCALL BANDING
              JNB   P3.2,TURUN0
              JNB   P3.4,NAIK12
              CLR   A
              MOV   A,#04H
              MOV   STP,A
              CLR   A

NAIK13:     LCALL BANDING
              JNB   P3.2,TURUN0
              JNB   P3.4,NAIK13
              CLR   A
              MOV   A,#02H
              MOV   STP,A
              CLR   A

NAIK14:     LCALL BANDING
              JNB   P3.2,TURUN0
              JNB   P3.4,NAIK14
              CLR   A
              MOV   A,#01H
              MOV   STP,A
              LCALL BANDING
              JNB   P3.2,TURUN0
              LJMP  NAIK1

BANDING:    MOV   A,SPOINT+1
              CJNE A,PVAR+1,LBACA
              MOV   A,SPOINT
              CJNE A,PVAR,LBACA
              CLR   RLY
              LCALL DELAY
```

Lampiran B
Listing Program

e

```
LSTBY:    LCALL READKEY
          MOV A, #0EH           ;IF STBY PRESSED THEN GOTO
          CJNE A, KEY, LSTBY

LSTBY1:   LCALL CLRSCR
          MOV DPTR, #STANDBY   ;DISPLAY: 'STOP MODE'
          MOV B, #9
          LCALL DWORD
          LCALL LINE2
          MOV DPTR, #TEKAN      ;DISPLAY: 'tekan SETP/SETS '
          MOV B, #16
          LCALL DWORD
          LCALL DELAY

LSTBY2:   LCALL READKEY
          MOV A, #0CH           ;IF SETP PRESSED THEN GOTO
          CJNE A, KEY, LSTBY3
          LCALL DELAY
          LJMP PRIMER

LSTBY3:   LCALL READKEY
          MOV A, #0DH           ;IF SETS PRESSED THEN GOTO
          CJNE A, KEY, LSTBY2
          LCALL DELAY
          LJMP SKUNDER

CONFIRM:  LCALL READKEY
          MOV A, #0BH           ;IF CANCEL PRESSED THEN GOTO
          CJNE A, KEY, CONF1
          SETB 04H
          RET

CONF1:    MOV A, #0FH           ;IF ENTER PRESSED THEN GOTO
          CJNE A, KEY, CONFIRM
          CLR 04H
          RET

LBACA:   LCALL LINE2
          MOV DPTR, #BACA      ;DISPLAY: 'RUN: '
          MOV B, #5
          LCALL DWORD
          LCALL DELAY1
          LCALL GETLLT
          LCALL LLTDISP
          MOV DPTR, #LLT       ;DISPLAY: ' LLT '
          MOV B, #7
          LCALL DWORD
          RET

SETP MAX=9900
SPCNF:   MOV DPH, SPOINT
          MOV DPL, SPOINT+1
          MOV B, #26H
          MOV A, #0ACh
          CLR C
          LCALL CPDPTR
          JC SPOVER
          RET

SPOVER:  LCALL LINE2
          MOV DPTR, #SPOVTXT   ;DISPLAY: 'SET > LLT MAX.
          MOV B, #16
          LCALL DWORD
          MOV R6, #5
```

Lampiran B
Listing Program

f

```
WAIT3:    LCALL DELAY
          DJNZ R6, WAIT3
          SETB 04H
          RET

;SETS MAX=2880
SPCNFS:   MOV DPH, SPOINT
          MOV DPL, SPOINT+1
          MOV B, #0BH
          MOV A, #40H
          CLR C
          LCALL CPDPTR
          JC SPOVER
          RET

SKUNDER:  LCALL CLRSCR
          MOV PCENTPV, #0
          MOV DPTR, #SETTINGS      ;DISPLAY: 'SET NS: '
          LCALL LINE1
          MOV B, #8
          LCALL DWORD
          SETB DISPNUM
          LCALL FNKEY
          CLR DISPNUM
          LCALL LINE2
          MOV DPTR, #CONFTXT      ;DISPLAY: 'SETTING BENAR ? '
          MOV B, #16
          LCALL DWORD
          CLR 04H
          LCALL CONFIRM
          JB 04H, SKUNDER
          LCALL DWORD
          MOV SPOINT, HEKH
          MOV SPOINT+1, HEKH+1
          CLR 04H
          LCALL SPCNFS
          JB 04H, SKUNDER
          CLR TR0
          MOV TH0, #00
          MOV TL0, #00
          SETB RLY
          SETB RLY

LSKUNDER3: LJMP LPRIMER3

DISP123:  MOV LCDB, #20H
          LCALL PLS
          LCALL LFH2D
          MOV A, BCD43
          ANL A, #0FH
          LCALL DASC
          MOV LCDB, A
          LCALL PLS
          MOV A, BCD21
          ANL A, #0FOH
          SWAP A
          LCALL DASC
          MOV LCDB, A
          LCALL PLS
          MOV A, BCD21
          ANL A, #0FH
          LCALL DASC
          MOV LCDB, A
```

```
        LCALL PLS
        RET

LLTDISP: MOV    HHI, PVAR
          MOV    HLO, PVAR+1
          LCALL LFH2D
          MOV    A, BCD43
          ANL    A, #0FOH
          SWAP   A
          LCALL DASC
          MOV    LCDB,A
          LCALL PLS
          MOV    A, BCD43
          ANL    A, #0FH
          LCALL DASC
          MOV    LCDB,A
          LCALL PLS
          MOV    A, BCD21
          ANL    A, #0FOH
          SWAP   A
          LCALL DASC
          MOV    LCDB,A
          LCALL PLS
          MOV    A, BCD21
          ANL    A, #0FH
          LCALL DASC
          MOV    LCDB,A
          LCALL PLS
          RET

GETLLT:  SETB   TR0
          MOV    72H, TH0
          MOV    73H, TL0
          MOV    74H, #00H
          MOV    75H, #01H
          LCALL MULTI16
          MOV    PVAR, 78H
          MOV    PVAR+1, 79H
          RET

LFH2D:   MOV    R0,HLO
          MOV    R1,HHI
          MOV    R2,#00
          MOV    60H,R0
          MOV    61H,R1
          MOV    62H,R2
          MOV    R0,#00
          MOV    R1,#00
          MOV    R2,#00
          MOV    R3,#00
          MOV    R4,#24

BIN2BCD1: CLR   C
           MOV   A, 60H
           RLC   A
           MOV   60H,A
           MOV   A, 61H
           RLC   A
           MOV   61H,A
           MOV   A, 62H
           RLC   A
           MOV   62H,A
           MOV   A,R0
```

Lampiran B
Listing Program

h

	RLC	A
	MOV	R0,A
	MOV	A,R1
	RLC	A
	MOV	R1,A
	MOV	A,R2
	RLC	A
	MOV	R2,A
	MOV	A,R3
	RLC	A
	MOV	R3,A
	DEC	R4
	CJNE	R4,#00,BIN2BCD2
	MOV	5CH,R2
	MOV	5DH,R1
	MOV	5EH,R0
	RET	
BIN2BCD2:	MOV	A,R0
	ADD	A,#3H
	CLR	C
	JNB	ACC.3,BIN2BCD3
	MOV	R0,A
BIN2BCD3:	MOV	A,R0
	ADD	A,#30H
	CLR	P
	JNB	ACC.7,BIN2BCD4
	MOV	R0,A
BIN2BCD4:	MOV	A,R1
	ADD	A,#3H
	CLR	P
	JNB	ACC.3,BIN2BCD5
	MOV	R1,A
BIN2BCD5:	MOV	A,R1
	ADD	A,#30H
	CLR	P
	JNB	ACC.7,BIN2BCD6
	MOV	R1,A
BIN2BCD6:	MOV	A,R2
	ADD	A,#3H
	CLR	P
	JNB	ACC.3,BIN2BCD7
	MOV	R2,A
BIN2BCD7:	MOV	A,R2
	ADD	A,#30H
	CLR	P
	JNB	ACC.7,BIN2BCD8
	MOV	R2,A
BIN2BCD8:	MOV	A,R3
	ADD	A,#3H
	CLR	P
	JNB	ACC.3,BIN2BCD9
	MOV	R3,A
BIN2BCD9:	MOV	A,R3
	ADD	A,#30H
	CLR	P

*Lampiran B
Listing Program*

```

JNB    ACC.7,BIN2BCD10
MOV    R3,A

BIN2BCD10: LJMP   BIN2BCD1

LFD2H:    MOV    B,KEYH
          MOV    A,KEYL
          PUSH   B
          PUSH   ACC
          ANL    A,#0FH
          MOV    R2,A
          MOV    R3,#00
          POP    ACC
          SWAP   A
          ANL    A,#0FH
          MOV    B,#10
          MUL    AB
          ADD    A,R2
          MOV    R2,A
          POP    ACC
          PUSH   ACC
          ANL    A,#0FH
          MOV    B,#100
          MUL   AB
          ADD   A,R2
          MOV   R2,A
          MOV   A,B
          ADDC  A,R3
          MOV   R3,A
          POP   ACC
          SWAP  A
          ANL   A,#0FH
          ADD   A,ACC
          PUSH  ACC
          ADD   A,#THTBLE-AFM1
          MOVC A,@A+PC

AFM1:    MOV   B,A
          POP   ACC
          ADD   A,#THTBLE+1-AFM2
          MOVC A,@A+PC

AFM2:    ADD   A,R2
          MOV   R2,A
          XCH   A,B
          ADDC A,R3
          MOV   B,A
          MOV   A,R2
          MOV   HEKH,B
          MOV   HEKL,A
          RET

THTBLE:
DW      0000H,0E803H,0D007H,0B80BH,0A00FH,8813H,7017H,581BH,401FH,2823H

DASC:    CJNE  A,#00H,CR1
          MOV   A,'0'
          RET

CR1:    CJNE  A,#01H,CR2
          MOV   A,'1'
          RET

```

```
        MOV    A, #'2'
        RET

CR3:      CJNE  A, #03H, CR4
        MOV    A, #'3'
        RET

CR4:      CJNE  A, #04H, CR5
        MOV    A, #'4'
        RET

CR5:      CJNE  A, #05H, CR6
        MOV    A, #'5'
        RET

CR6:      CJNE  A, #06H, CR7
        MOV    A, #'6'
        RET

CR7:      CJNE  A, #07H, CR8
        MOV    A, #'7'
        RET

CR8:      CJNE  A, #08H, CR9
        MOV    A, #'8'
        RET

CR9:      CJNE  A, #09H, CRA
        MOV    A, #'9'
        RET

CRA:      NOP
        MOV    A, #'#'
        RET

LINE1:    MOV    LCDB, #1000000B
        CLR    RS
        LCALL  PLS
        SETB   RS
        RET

LINE2:    MOV    LCDB, #1100000B
        CLR    RS
        LCALL  PLS
        SETB   RS
        RET

LOKASI:   MOV    A, LOCATE
        ORL    A, #80H
        MOV    LCDB, A
        CLR    RS
        LCALL  PLS
        SETB   RS
        RET

CLRSCR:   MOV    LCDB, #00000001B
        CLR    RS
        LCALL  PLS

                    SETB   RS
        RET
```

*Lampiran B
Listing Program*

```

        LCALL DIVIDE
        POP  1
        POP  0
        RET

DIVIDE:   CLR   A
          MOV   B,A
          MOV   R0,A
          MOV   R1,A
          MOV   A,R2
          ORL   A,R3
          JZ    L8DIVIDE
          MOV   A,R4
          ORL   A,R5
          JNZ   L3DIVIDE
          RET

L1DIVIDE: MOV   A,R2
           CLR   C
           SUBB A,R4
           JC   L4DIVIDE
           JNZ   L2DIVIDE
           MOV   A,R3
           SUBB A,R5
           JC   L4DIVIDE

L2DIVIDE: MOV   A,R5
           CLR   C
           RLC   A
           MOV   R5,A
           MOV   A,R4
           RLC   A
           MOV   R4,A

L3DIVIDE: INC   B
           MOV   A,R4
           JNB   ACC.7,L1DIVIDE

L4DIVIDE: MOV   A,R2
           CLR   C
           SUBB A,R4
           JC   L5DIVIDE
           JNZ   L6DIVIDE
           MOV   A,R3
           SUBB A,R5
           JNC   L6DIVIDE

L5DIVIDE: CLR   C
           SJMP  L7DIVIDE

L6DIVIDE: CLR   C
           MOV   A,R3
           SUBB A,R5
           MOV   R3,A
           MOV   A,R2
           SUBB A,R4
           MOV   R2,A
           SETB C

L7DIVIDE: MOV   A,R1
           RLC   A
           MOV   R1,A
           MOV   A,R0
           RLC   A

```

*Lampiran B
Listing Program*

```

        MOV    R0,A
        MOV    A,R4
        CLR    C
        RRC    A
        MOV    R4,A
        MOV    A,R5
        RRC    A
        MOV    R5,A
        DJNZ   B,L4DIVIDE

L8DIVIDE: MOV    5,R3
            MOV    4,R2
            MOV    2,R0
            MOV    3,R1
            RET

MULTI16:  MOV    R6,72H
            MOV    R7,73H
            MOV    R4,74H
            MOV    R5,75H
            MOV    A,R5
            MOV    B,R7
            MUL    AB
            MOV    R2,B
            MOV    R3,A
            MOV    A,R5
            MOV    B,R6
            MUL    AB
            ADD    A,R2
            MOV    R2,A
            MOV    A,B
            ADDC   A,#00H
            MOV    R1,A
            MOV    A,#00H
            ADDC   A,#00H
            MOV    R0,A
            MOV    A,R4
            MOV    B,R7
            MUL    AB
            ADD    A,R2
            MOV    R2,A
            MOV    A,B
            ADDC   A,R1
            MOV    R1,A
            MOV    A,#00H
            ADDC   A,R0
            MOV    R0,A
            MOV    A,R4
            MOV    B,R6
            MUL    AB
            ADD    A,R1
            MOV    R1,A
            MOV    A,B
            ADDC   A,R0
            MOV    R0,A
            MOV    76H,R0
            MOV    77H,R1
            MOV    78H,R2
            MOV    79H,R3
            RET

```

```
SUBB A, DPL
MOV A, B
SUBB A, DPH
RET

SUMM16: CLR C
PUSH ACC
ADD A, DPL
MOV DPL, A
MOV A, DPH
ADDC A, B
MOV DPH, A
POP ACC
RET

READKEY: MOV KEY, #0FFH
CLR C
MOV P1, #11111110B
JNB P1.4, SW0
JNB P1.5, SW1
JNB P1.6, SW2
JNB P1.7, SW3
LJMP SCAN1

SW0: LCALL TUNG
JB P1.4, KEYBAR1
JNB P1.4, $
MOV KEY, #00H
JB 01H, TMPL1
RET

SW1: LCALL TUNG
JB P1.5, KEYBAR1
JNB P1.5, $
MOV KEY, #01H
JB 01H, TMPL1
RET

SW2: LCALL TUNG
JB P1.6, KEYBAR1
JNB P1.6, $
MOV KEY, #02H
JB 01H, TMPL1
RET

SW3: LCALL TUNG
JB P1.7, KEYBAR1
JNB P1.7, $
MOV KEY, #03H
JB 01H, TMPL1
RET

SCAN1: MOV P1, #11111101B
JNB P1.4, SW4
JNB P1.5, SW5
JNB P1.6, SW6
JNB P1.7, SW7
LJMP SCAN2
TMPL1: LJMP TMPL3

SW4: LCALL TUNG
JB P1.4, KEYBAR1
JNB P1.4, $
```

```
        MOV    KEY, #04H
KEYBAR1:   JB     01H, TMPL1
            RET
SW5:       LCALL TUNG
            JB     P1.5, KEYBAR2
            JNB   P1.5,$
            MOV   KEY, #05H
            JB     01H, TMPL1
            RET
SW6:       LCALL TUNG
            JB     P1.6, KEYBAR2
            JNB   P1.6,$
            MOV   KEY, #06H
            JB     01H, TMPL1
            RET
SW7:       LCALL TUNG
            JB     P1.7, KEYBAR2
            JNB   P1.7,$
            MOV   KEY, #07H
            JB     01H, TMPL1
            RET
SCAN2:     MOV   P1, #11111011B
            JNB   P1.4, SW8
            JNB   P1.5, SW9
            JNB   P1.6, SWA
            JNB   P1.7, SWB
            LJMP  SCAN3
SW8:       LCALL TUNG
            JB     P1.4, KEYBAR2
            JNB   P1.4,$
            MOV   KEY, #08H
            JB     01H, TMPL2
            RET
SW9:       LCALL TUNG
            JB     P1.5, KEYBAR2
            JNB   P1.5,$
            MOV   KEY, #09H
            JB     01H, TMPL2
KEYBAR2:   RET
SWA:       LCALL TUNG
            JB     P1.6, KEYBAR2
            JNB   P1.6,$
            MOV   KEY, #0AH
            RET
SWB:       LCALL TUNG
            JB     P1.7, KEYBAR2
            JNB   P1.7,$
            MOV   KEY, #0BH
            RET
SCAN3:     MOV   P1, #11110111B
            JNB   P1.4, SWC
```

*Lampiran B
Listing Program*

```

JNB    P1.5,SWD
JNB    P1.6,SWE
JNB    P1.7,SWF
RET

SWC:    LCALL TUNG
        JB    P1.4,KEYBAR2
        JNB   P1.4,$
        MOV   KEY,#0CH
        RET

SWD:    LCALL TUNG
        JB    P1.5,KEYBAR2
        JNB   P1.5,$
        MOV   KEY,#0DH
        RET

SWE:    LCALL TUNG
        JB    P1.6,KEYBAR2
        JNB   P1.6,$
        MOV   KEY,#0EH
        RET

SWF:    LCALL TUNG
        JB    P1.7,KEYBAR2
        JNB   P1.7,$
        MOV   KEY,#0FH
        RET

TMPL2:   LJMP  TMPL3

TUNG:   MOV   R4,#05
TUNG1:  MOV   R5,#0FFH
        DJNZ  R5,$
        DJNZ  R4,TUNG1
        RET

TMPL3:   MOV   A,KEY
        LCALL DASC
        MOV   LCDB,A
        LCALL PLS
        RET

FNKEY:  MOV   KEYL,#00
        MOV   KEYH,#00
        SETB  01H

KERR1:   LCALL READKEY
        LCALL CHECK1
        JC    KERR1
        MOV   A,KEY
        SWAP  A
        MOV   KEYH,A

KERR2:   LCALL READKEY
        LCALL CHECK1
        JC    KERR2
        MOV   A,KEY
        ORL   A,KEYH
        MOV   KEYH,A

KERR3:   LCALL READKEY
        LCALL CHECK1

```

```
        JC      KERR3
        MOV     A, KEY
        SWAP   A
        MOV     KEYL, A

KERR4:    LCALL READKEY
          LCALL CHECK1
          JC      KERR4
          MOV     A, KEY
          ORL     A, KEYL
          MOV     KEYL, A
          CLR     C
          CLR     01H
          LCALL LFD2H
          RET

CHECK1:   CLR     C
          MOV     A, #09
          CJNE   A, KEY, ENDCH

ENDCH:    RET

DWORD:    NOP
          SETB   RS
          MOV    R7, #00
          MOV    A, #00

LPRE1:    MOVC   A, @A+DPTR
          MOV    LCDB, A
          LCALL SHORT
          LCALL PLS
          INC    R7
          MOV    A, R7
          CJNE   A, B, LPRE1
          RET

BARIS:    LCALL READKEY
          MOV    A, #0FH           ; IF ENTER PRESSED THEN GOTO
          CJNE   A, KEY, BARIS1
          SETB   03H
          RET

BARIS1:   LCALL CJUDUL
          LCALL LWORD
          LCALL CMHS
          LCALL LWORD
          INC    7EH
          LCALL DELAY
          MOV    A, 7EH
          CJNE   A, #70, BARIS
          MOV    7EH, #0
          RET

CJUDUL:   MOV    DPTR, #DTJUDUL
          LCALL LINE1
          LCALL LWORD
          RET

CMHS:    MOV    DPTR, #DTMHS
          LCALL LINE2
          LCALL LWORD
          RET
```

*Lampiran B
Listing Program*

```

LWORD:    NOP
          SETB  RS
          MOV   R7, #00
          MOV   A, 7EH
          MOV   7BH, A

LPRE2:    MOV   A, 7BH
          MOVC A, @A+DPTR
          MOV   LCDB, A
          LCALL PLS
          INC   7BH
          INC   R7
          MOV   A, R7
          CJNE A, #16, LPRE2
          RET

PLS:      NOP
          SETB  SIG
          LCALL SHORT
          CLR   SIG
          LCALL SHORT
          RET

DELAY:    NOP
          MOV   R0, #02H

L2:       MOV   R1, #0FFH

L1:       MOV   R2, #0FFH
          DJNZ R2, $
          DJNZ R1, L1
          DJNZ R0, L2
          RET

DELAY1:   NOP
          MOV   R0, #01H

L21:     MOV   R1, #100

L11:     MOV   R2, #150
          DJNZ R2, $
          DJNZ R1, L1
          DJNZ R0, L2
          RET

SHORT:   NOP
          MOV   R0, #02H

L2S:     MOV   R1, #05H

L1S:     MOV   R2, #80
          DJNZ R2, $
          DJNZ R1, L1S
          DJNZ R0, L2S
          RET

SDELAY:  MOV   R5, #25
          DJNZ R5, $
          RET


TSELA:   CLR   TRO
          SETB  00H
          MOV   TH1, #3CH


```

Lampiran B
Listing Program

```
MOV TL1,#0AFH
RETI

SETTINGP: DB 'SET NP: '
BACA: DB 'RUN: '
LLT: DB ' LLT '
SETTINGS: DB 'SET NS: '
CONFTXT: DB 'SETTING BENAR ? '
TUNGGU: DB 'TUNGGU..... '
SPOVTXT: DB 'SET > LLT MAX. '
STANDBY: DB 'STOP MODE'
TEKAN: DB 'tekan SETP/SETS '
PILIHP: DB 'PRIMER, SETP'
PILIHS: DB 'SEKUNDER, SETS'
DTJUDUL:
DB '*****OTOMATISASI PENGGULUNGAN TRANSFORMATOR***** '
DB '*****DENGAN MIKROKONTROLER AT89C51*****'
DB '*****'
DTMHS:
DB '***** WALUYO BUDI UTOMO NIM:J2D097198 ***** '
DB '***** FISIKA INSEL UNDIP SEMARANG ***** '
DB '*****'
END
```





Gambar C.1 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 100Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 0,788X + 0,042$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 0,788 dengan simpangan rata-rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 1,590. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 100Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 0,788 putaran tiap detik.



Gambar C.2 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 110Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,002X + 0,143$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,002 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 1,510. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 110Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,002 putaran tiap detik.



Gambar C.3 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan $120\ \Omega$

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,057X$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,057 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,940. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang $120\ \Omega$ akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,057 putaran tiap detik.



Gambar C.4 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 130Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,117X - 0,714$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,117 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,520. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 130Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,117 putaran tiap detik.



Gambar C.5 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 140Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,120X - 0,857$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,120 dengan simpangan rata-rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,550. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 140Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,120 putaran tiap detik.



Gambar C.6 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 150Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,132X - 0,423$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,132 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,390. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 150Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,132 putaran tiap detik.



Gambar C.7 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 160Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 1,061X$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 1,061 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 1,140. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 160Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 1,061 putaran tiap detik.



Gambar C.8 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 170Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 0,982X + 0,714$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 0,982 dengan simpangan rata-rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,673. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 170Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 0,982 putaran tiap detik.



Gambar C.9 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 180Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 0,973X - 0,571$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 0,973 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 1,998. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 180Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 0,973 putaran tiap detik.



Gambar C.10 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 190Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 0,969X - 0,910$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 0,969 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 0,854. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 190Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 0,969 putaran tiap detik.



Gambar C.11 Hubungan waktu terhadap jumlah putaran motor pada tahanan 200 Ω

Dari grafik diatas didapatkan hubungan persamaan :


$$Y = 0,919X - 0,829$$

Dengan :

Y adalah jumlah putaran

X adalah waktu (sekon)

Persamaan diatas menghasilkan gradien garis sebesar 0,919 dengan simpangan rata – rata tiap titik terhadap persamaan garis liniernya sebesar 4,751. Hal ini berarti untuk tahanan terpasang 200 Ω akan menghasilkan kecepatan putar motor rata-rata sebesar 0,919 putaran tiap detik.



Gambar C.12 Hubungan jumlah pulsa terhadap jarak pergeseran mekanik

Dari grafik diatas didapatkan persamaan garis :


$$Y = 0,039X + 0,085$$

Dengan :

Y adalah jarak pergeseran (mm)

X adalah jumlah pulsa

Pengukuran pergeseran dilakukan tiap 50 pulsa masukan dengan ketelitian pengukuran 1 mm, sehingga simpangan pengukuran pergeserannya 0,5 mm tiap 50 pulsa



Gambar C.13 Hubungan jumlah lilitan terhadap waktu kerja sistem

Dari grafik diatas didapatkan persamaan garis :

$$Y = 1,95X - 0,11$$

Dengan :

Y adalah waktu kerja sistem (sekon)


X adalah jumlah lilitan

Pencatatan waktu dilakukan tiap 100 lilitan dengan ketelitian stopwatch yang digunakan 0,1 sekon, sehingga simpangan nilai waktunya 0,05 sekon tiap penghitungan 100 lilitan.

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.1 Data pengukuran pergeseran sistem mekanik

No	Pergeseran kebawah		Pergeseran ke atas	
	Jumlah pulsa	Pergeseran (mm)	Jumlah pulsa	Pergeseran (mm)
1	0	0	0	0
2	50	2	50	2
3	100	4	100	4
4	150	6	150	6
5	200	8	200	8
6	250	10	250	10
7	300	12	300	12
8	350	14	350	14
9	400	16	400	16
10	450	18	450	18
11	500	20	500	20
12	550	22	550	22
13	600	24	600	24
14	650	26	650	26
15	700	28	700	28
16	750	30	750	30
17	800	32	800	32
18	850	34	850	34
19	900	36	900	36
20	950	37	950	37



Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.2 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,12 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
1	25	25	25	00 : 00 : 46,1
2	50	50	50	00 : 01 : 35,2
3	75	75	75	00 : 02 : 23,4
4	100	100	100	00 : 03 : 05,2
5	150	150	150	00 : 04 : 43,7
6	200	200	200	00 : 06 : 10,2
7	250	250	250	00 : 07 : 45,1
8	300	300	300	00 : 09 : 16,4
9	350	350	350	00 : 10 : 52,3
10	400	400	400	00 : 12 : 21,6
11	450	450	450	00 : 13 : 59,4
12	500	500	500	00 : 15 : 26,3
13	550	550	550	00 : 17 : 03,9
14	600	600	600	00 : 18 : 34,3
15	650	650	650	00 : 20 : 10,7
16	700	700	700	00 : 21 : 39,1
17	750	750	750	00 : 23 : 11,3
18	800	900	900	00 : 24 : 43,4
19	850	1000	1000	00 : 26 : 17,6
20	900	900	900	00 : 27 : 50,7
21	950	950	950	00 : 29 : 23,9
22	1000	1000	1000	00 : 30 : 57,1
23	1100	1100	1100	00 : 34 : 04,2
24	1200	1200	1200	00 : 37 : 0,8
25	1300	1300	1300	00 : 40 : 17,6
26	1400	1400	1400	00 : 43 : 24,4
27	1500	1500	1500	00 : 46 : 31,1
28	1600	1600	1600	00 : 49 : 37,3
29	1700	1700	1700	00 : 52 : 46,2
30	1800	1800	1800	00 : 55 : 53,9
31	1900	1900	1900	00 : 59 : 01,2
32	2000	2000	2000	01 : 02 : 04,2

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.3 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,12 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
33	2100	2100	2100	01 : 05 : 16,1
34	2200	2200	2200	01 : 08 : 22,7
35	2300	2300	2300	01 : 11 : 30,8
36	2400	2400	2400	01 : 14 : 38,2
37	2500	2500	2500	01 : 17 : 45,4
38	2600	2600	2600	01 : 20 : 54,1
39	2700	2700	2700	01 : 24 : 01,8
40	2800	2800	2800	01 : 27 : 04,6
41	2900	2900	2900	01 : 30 : 28,4
42	3000	3000	3000	01 : 33 : 59,2
43	3100	3100	3100	01 : 38 : 02,4
44	3200	3200	3200	01 : 41 : 18,6
45	3300	3300	3300	01 : 43 : 36,2
46	3400	3400	3400	01 : 46 : 57,9
47	3500	3500	3500	01 : 50 : 01,6
48	3600	3600	3600	01 : 53 : 17,2
49	3700	3700	3700	01 : 56 : 43,4
50	3800	3800	3800	01 : 59 : 59,4
51	3900	3900	3900	02 : 03 : 03,2
52	4000	4000	4000	02 : 06 : 12,4
53	4100	4100	4100	02 : 09 : 33,8
54	4200	4200	4200	02 : 12 : 54,7
55	4300	4300	4300	02 : 16 : 04,5
56	4400	4400	4400	02 : 19 : 26,3
57	4500	4500	4500	02 : 22 : 53,2
58	4600	4600	4600	02 : 26 : 09,7
59	4700	4700	4700	02 : 29 : 46,4
60	4800	4800	4800	02 : 34 : 01,2
61	4900	4900	4900	02 : 37 : 18,6
62	5000	5000	5000	02 : 40 : 39,1
63	5100	5100	5100	02 : 43 : 56,4
64	5200	5200	5200	02 : 47 : 02,2

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.4 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,12 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
65	5300	5300	5300	02 : 50 : 24,3
66	5400	5400	5400	02 : 53 : 46,6
67	5500	5500	5500	02 : 56 : 59,2
68	5600	5600	5600	03 : 00 : 01,3
69	5700	5700	5700	03 : 03 : 13,7
70	5800	5800	5800	03 : 06 : 37,4
71	5900	5900	5900	03 : 09 : 58,1
72	6000	6000	6000	03 : 13 : 12,3
73	6100	6100	6100	03 : 16 : 28,5
74	6200	6200	6200	03 : 19 : 49,2
75	6300	6300	6300	03 : 23 : 56,3
76	6400	6400	6400	03 : 26 : 01,8
77	6500	6500	6500	03 : 29 : 16,7
78	6600	6600	6600	03 : 32 : 03,3
79	6700	6700	6700	03 : 35 : 48,5
80	6800	6800	6800	03 : 39 : 02,4
81	6900	6900	6900	03 : 42 : 28,2
82	7000	7000	7000	03 : 45 : 53,4
83	7200	7200	7200	03 : 51 : 44,3
84	7400	7400	7400	03 : 57 : 58,2
85	7600	7600	7600	04 : 04 : 13,3
86	7800	7800	7800	04 : 10 : 42,6
87	8000	8000	8000	04 : 17 : 11,5
88	8200	8200	8200	04 : 23 : 33,7
89	8400	8400	8400	04 : 29 : 56,1
90	8600	8600	8600	04 : 36 : 14,6
91	8800	8800	8800	04 : 42 : 41,4
92	9000	9000	9000	04 : 49 : 01,8
93	9200	9200	9200	04 : 55 : 48,5
94	9400	9400	9400	05 : 02 : 14,2
95	9600	9600	9600	05 : 08 : 39,8
96	9900	9900	9900	05 : 18 : 43,6

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.5 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,10 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
1	25	25	25	00 : 00 : 46,2
2	50	50	50	00 : 01 : 32,4
3	100	100	100	00 : 03 : 05,0
4	150	150	150	00 : 04 : 37,8
5	200	200	200	00 : 06 : 09,0
6	250	250	250	00 : 07 : 43,6
7	300	300	300	00 : 09 : 47,2
8	350	350	350	00 : 10 : 56,4
9	400	400	400	00 : 12 : 19,0
10	450	450	450	00 : 13 : 32,3
11	500	500	500	00 : 15 : 25,1
12	550	550	550	00 : 16 : 48,6
13	600	600	600	00 : 18 : 31,8
14	650	650	650	00 : 20 : 12,7
15	700	700	700	00 : 21 : 38,2
16	800	800	800	00 : 24 : 44,3
17	900	900	900	00 : 27 : 50,8
18	1000	1000	1000	00 : 30 : 56,8
19	1100	1100	1100	00 : 34 : 04,2
20	1200	1200	1200	00 : 37 : 10,3
21	1300	1300	1300	00 : 40 : 17,6
22	1400	1400	1400	00 : 43 : 25,4
23	1500	1500	1500	00 : 46 : 32,7
24	1600	1600	1600	00 : 49 : 39,3
25	1700	1700	1700	00 : 52 : 47,2
26	1800	1800	1800	00 : 56 : 24,8
27	1900	1900	1900	00 : 59 : 05,3
28	2000	2000	2000	01 : 02 : 10,2
29	2100	2100	2100	01 : 05 : 19,5
30	2200	2200	2200	01 : 08 : 27,6
31	2300	2300	2300	01 : 11 : 35,8
32	2400	2400	2400	01 : 14 : 43,5

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.6 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,10 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
33	2500	2500	2500	01 : 17 : 49,8
34	2600	2600	2600	01 : 20 : 55,5
35	2700	2700	2700	01 : 23 : 59,8
36	2800	2800	2800	01 : 27 : 05,4
37	2900	2900	2900	01 : 30 : 11,3
38	3000	3000	3000	01 : 33 : 18,6
39	3100	3100	3100	01 : 36 : 29,1
40	3200	3200	3200	01 : 39 : 34,2
41	3300	3300	3300	01 : 42 : 39,8
42	3400	3400	3400	01 : 45 : 47,4
43	3500	3500	3500	01 : 48 : 53,6
44	3600	3600	3600	01 : 52 : 01,2
45	3700	3700	3700	01 : 55 : 09,8
46	3800	3800	3800	01 : 58 : 17,4
47	3900	3900	3900	02 : 01 : 04,3
48	4000	4000	4000	02 : 04 : 09,6
49	4100	4100	4100	02 : 07 : 16,5
50	4200	4200	4200	02 : 10 : 23,8
51	4300	4300	4300	02 : 13 : 29,1
52	4400	4400	4400	02 : 16 : 37,4
53	4500	4500	4500	02 : 19 : 44,8
54	4600	4600	4600	02 : 22 : 51,2
55	4700	4700	4700	02 : 25 : 59,8
56	4800	4800	4800	02 : 29 : 04,2
57	4900	4900	4900	02 : 32 : 09,8
58	5000	5000	5000	02 : 35 : 18,2
59	5100	5100	5100	02 : 38 : 26,4
60	5200	5200	5200	02 : 41 : 38,6
61	5300	5300	5300	02 : 44 : 49,2
62	5400	5400	5400	02 : 47 : 58,5
63	5500	5500	5500	02 : 51 : 06,2
64	5600	5600	5600	02 : 54 : 13,6

Lampiran D
Data Pengujian dan Pengukuran

Tabel D.7 Data hasil pengujian penggulungan kumparan dengan diameter kawat 0,10 mm

No	Input	Cacah mikro	Cacah Hasil	Waktu
65	5700	5700	5700	02 : 57 : 21,2
66	5800	5800	5800	03 : 00 : 30,4
67	5900	5900	5900	03 : 03 : 38,2
68	6000	6000	6000	03 : 06 : 49,3
69	6100	6100	6100	03 : 09 : 57,4
70	6200	6200	6200	03 : 13 : 09,6
71	6300	6300	6300	03 : 16 : 18,9
72	6400	6400	6400	03 : 19 : 27,3
73	6500	6500	6500	03 : 22 : 36,1
74	6600	6600	6600	03 : 25 : 44,5
75	6700	6700	6700	03 : 28 : 53,6
76	6800	6800	6800	03 : 32 : 01,2
77	6900	6900	6900	03 : 35 : 05,3
78	7000	7000	7000	03 : 38 : 12,1
79	7100	7100	7100	03 : 41 : 17,6
80	7200	7200	7200	03 : 44 : 23,3
81	7300	7300	7300	03 : 47 : 28,2
82	7400	7400	7400	03 : 50 : 34,7
83	7500	7500	7500	03 : 53 : 39,2
84	7600	7600	7600	03 : 56 : 46,1
85	7700	7700	7700	03 : 59 : 57,3
86	7800	7800	7800	04 : 03 : 01,2
87	7900	7900	7900	04 : 06 : 08,6
88	8000	8000	8000	04 : 09 : 13,8
89	8100	8100	8100	04 : 12 : 01,6
90	8200	8200	8200	04 : 15 : 24,2
91	8300	8300	8300	04 : 18 : 30,8
92	8400	8400	8400	04 : 21 : 37,3
93	8500	8500	8500	04 : 24 : 43,7
94	8600	8600	8600	04 : 27 : 48,9
95	8700	8700	8700	04 : 30 : 55,4
96	8800	8800	8800	04 : 34 : 01,3
97	9000	9000	9000	04 : 40 : 13,2
98	9200	9200	9200	04 : 46 : 29,8
99	9600	9600	9600	04 : 52 : 43,7
100	9900	9900	9900	04 : 59 : 02,4

Daftar komponen yang digunakan dalam perancangan

No	Daftar Komponen	Nilai komponen
1.	R1, R4, R7	100 Ω
2.	R2, R3, R5, R6, R8, R9	1K
3.	Q1, Q2, Q3	BC 107
4.	N1, N2, N3, N4, N5	7414
5.	C1, C2	33 pF
6.	Kristal	11.059 Mhz
7.	C3	10 $\mu F/16 V$
8.	R10	8K2
9.	Saklar push-on	-
10.	IC1	AT89C51
11.	IC2, IC3	74245
12.	VR1, VR2	5K
13.	R11	5K6
14.	R12	4K7
15.	D1	IN4001
16.	Relai	-
17.	R13	220 Ω
18.	R14	100 – 200 Ω
19.	R15 ... R18, R27 ... R30	4K7
20.	Q4, Q9 ... Q12, Q17 ... Q20	BC 547
21.	Q5, Q13 ... Q16, Q21 .. Q24	TIP 126
22.	STEPPER 1	12V / 0,44 A
23.	STEPPER 2	9 V / 0,40 A
24.	D2 ... D7	IN 4002
25.	D8 ... D10	IN 4001
26.	IC4	555
27.	IC5	4017
28.	IC6	7812
29.	IC7	7809
30.	IC8	7805
31.	Q6 ... Q8	TIP 41
32.	C4	0,1 $\mu F / 16 V$
33.	C5 ... C7	2200 $\mu F / 25 V$
34.	C8 ... C10	470 $\mu F / 16 V$
35.	C11 ... C13	100 nF
36..	T1	2 A / CT

Aplikasi persamaan dalam merancang sebuah trafo

Gaya gerak listrik (ε) yang dihasilkan akibat perubahan fluk :

$$\varepsilon_1 = 4,44 f n_1 \phi_m$$

$$\varepsilon_2 = 4,44 f n_2 \phi_m$$

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \approx \frac{n_1}{n_2} \quad (a)$$

Dengan :

f adalah Frekwensi listrik 220 V

n adalah Jumlah lilitan

ϕ_m adalah Fluks magnet

Dengan asumsi $\phi_1 = \phi_2$, maka $n_1 I_1 = n_2 I_2$, sehingga : $\frac{I_2}{I_1} \approx \frac{n_1}{n_2}$ (b)

Kedua persamaan diatas menghasilkan nilai : $\frac{\varepsilon_1 \cdot I_1}{\varepsilon_2 \cdot I_2} = 1$ (c)

Persamaan (c) merupakan persamaan ideal transformator.

Pada trafo ideal, salah satu cirinya ialah bahwa fluks ϕ timbul dengan sendirinya bila tegangan sebesar U_1 dipasangkan. Bila $I_2 = 0$, maka $I_1 = 0$ (untuk membentuk fluks tidak diperlukan suatu arus apapun). Dalam keadaan sebenarnya, hal ini tidak akan terjadi. Untuk membentuk fluks diperlukan arus yang diambil dari sumber U_1 . Yang disebut dengan *arus magnetisasi atau arus beban nol* (I_0)


Nilai fluks tiap satuan luas penampang disebut dengan *induksi magnet* (B), sedangkan *kuat medan magnet* dalam suatu bahan adalah H yang dihubungkan oleh sebuah nilai yang disebut dengan *permeabilitas magnetis bahan* (μ)

$$B = \mu H \quad (d)$$

Dengan mengasumsikan bahwa induksi magnet B sepanjang penampang inti (A_{fe}) adalah sama. Akan diperoleh persamaan :

$$B = \frac{\Phi}{A_{fe}} \quad (e)$$

Meskipun dari persamaan (d) tampak B sebanding dengan H, tapi untuk bahan ferromagnetik, "konstanta", μ tidaklah konstan, karena μ tergantung juga pada keadaan awal edaran magnetis.



Besarnya nilai maksimum induksi magnet B_m dapat diperoleh dengan persamaan :

$$B_m = \frac{U_1}{4,44 f n_1 A_{fe}} \quad (f)$$

Dengan menggunakan persamaan (c), daya semu trafo dapat dituliskan :

$$N_1 = 4,44 f n_1 B_m A_{fe} I_1 \quad (g)$$

Jika luas penampang kawat primer adalah q_1 , maka digunakan besaran padat arus $s = I_1/q_1$ dalam satuan A/mm^2 , maka persamaan menjadi :

$$N_1 = 4,44 f n_1 B_m A_{fe} q_1 s \quad (h)$$

Karena $n_1 I_1 = n_2 I_2$, maka jika jika diambil padat arus yang sama antara primer dan sekunder, akan diperoleh $n_1 q_1 s = n_2 q_2 s$, menjadi $n_1 q_1 = n_2 q_2$, sehingga dapat dituliskan :

$$n_1 q_1 = \frac{1}{2} (n_1 q_1 + n_1 q_1) \quad (i)$$

$$N_1 = 2,22 f B_m A_{fe} s (n_1 q_1 + n_2 q_2) \quad (j)$$

$(n_1 q_1 + n_2 q_2)$ tidak lain adalah luas ruang jendela inti yang akan ditempati oleh kumparan primer dan sekunder.

Persamaan (j) menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan akan sebanding dengan A_{fe} .

Langkah Perancangan Transformator

Yang harus diperhatikan :

- Bentuk dan ukuran inti
- Diameter kawat
- Jumlah N_p maupun N_s

Langkah merancang sebuah transformator:

- Menentukan daya trafo

Daya trafo ditentukan oleh kemampuan inti untuk menampung daya (A_{ic})

$$N_i = \frac{N_1 + N_2}{2} \text{ (untuk trafo sungkup)}$$

- Pemilihan inti

$$K = 222.f.B_m.s.c$$


Dengan :

f adalah Frekwensi

B_m adalah Induksi maks. dalam inti yang diperkenankan

s adalah Padat arus (A/mm^2)

c adalah Faktor pengisian sebesar $\frac{n_1 A_{kwt1} + n_2 A_{kwt2}}{A_{ci}}$



Grafik lengkung magnetisasi rata - rata

Untuk menghindari adanya arus magnetisasi yang terlalu besar maka B_m diambil antara $1,00 \dots 1,1 \text{ Wb/m}^2$. (lebih sederhana diambil 10^{-4} Wb/cm^2)

$$\text{Luas inti dapat ditentukan melalui persamaan : } A_{fe} \approx \frac{\sqrt{Ni}}{\sqrt{k.m}}$$

Dengan :

Ni : Daya inti

m : Nilai kesebandingan A_{fe} terhadap A_{cu} (luas jendela)

Lebar kaki tengah sebaiknya sebesar $\sqrt{A_{fe}}$

3. Pemilihan kawat

Diameter kawat $0,05 \text{ mm}$ sampai $1,5 \text{ mm}$ disesuaikan dengan arus yang mengalir melalui kawat dengan padat arus s : $\frac{I}{A_{kwt}}$ A/mm^2 .

Secara umum s dipilih antara $1,5 \dots 5 \text{ A/mm}^2$.

Cara menentukan diameter kawat primer

$$I_1 = \frac{N_1}{\varepsilon_1}$$

$$A_{kwt1} = \frac{I_1}{s}$$

$$\phi_1 = \sqrt{\frac{4}{\pi} A_{kwt1}}$$

$$I_2 = \frac{N_2}{\varepsilon_2}$$

$$A_{kwt1} = \frac{I_2}{s}$$

$$\phi_2 = \sqrt{\frac{4}{\pi} A_{kwt2}}$$

Dengan :

ϕ_1 dan ϕ_2 : Diameter kawat primer dan sekunder

4. Menentukan jumlah lilitan

$$n_1 = 45 \frac{\varepsilon_1}{A_{fe}}$$

Dengan memperhitungkan kerugian tegangan dalam keadaan terbeban, maka :

$$n_2 = 1,1 \times 45 \frac{\varepsilon_2}{A_{fe}}$$

5. Isolasi

Isolasi lapisan : Isolasi yang terletak diantara dua lapisan lilitan.

Isolasi kumparan : Isolasi yang memisahkan suatu kumparan dengan kumparan yang lain

Isolasi dasar : Isolasi kumparan untuk memisahkan lilitan suatu kumparan terhadap selongsong (koker).

$$n_x = yz$$

n_x = Jumlah lilitan total

y = Jumlah lapisan lilitan

z = Jumlah lilitan tiap lapisan

$$v = \frac{U_x}{y}$$

v = besarnya tegangan tiap lapisan

U_x = Tegangan kumparan

Tebal isolasi yang diperlukan tergantung :

a. Besarnya tegangan antara dua lapisan ($2v$)

b. Besarnya kawat yang digunakan (sebanding)

Diameter kawat	Tebal isolasi lapisan
0,1 mm kebawah	0,03 mm setiap $2v$
0,1 .. 0,5 mm	0,05 sampai 0,06 mm setiap $2v$
Diatas 0,5 mm	0,1 mm

6. Tebal gulungan

Untuk melihat apakah kumparan nantinya dapat masuk kedalam inti

a. Tebal selongsing (koker) mm

b. Tebal isolasi dasar mm

isolasi lapisan primer

= $(y_1 - 1) \times \text{tabal isolasi lapisan}$ mm

isolasi lapisan sekunder

= $(y_1 - 1) \times \text{tabal isolasi lapisan}$ mm

isolasi kumparan


= $0,1 \times (U_1 \sqrt{2} + U_2 \sqrt{2})/250$ mm

c. Kawat primer $y_1 \times d_1$ mm

Sekunder $y_2 \times d_2$ mm

d. Lapisan penutup mm

Total mm < lebar jendela



Ukuran standart inti M

Tipe	x (cm)	y (cm)	b (cm)	x _z (cm)	y _z (cm)	A _{cu} (cm ²)	l _{fe} (cm)	Berat (gr)	Daya (Watt)
M20	2,0	2,0	0,5	1,3	0,4	0,5	4,6	22	0,06 – 0,1
M30	3,0	3,0	0,7	2,0	0,65	1,3	,0	47	0,24 – 0,5
M42	4,2	4,2	1,2	3,0	0,9	2,7	10,2	88	2 – 4,6
M55	5,5	5,5	1,7	3,8	1,05	4,0	13,0	160	8 – 18
M65	6,5	6,5	2,0	4,5	1,25	5,6	15,4	222	16 – 36
M74	7,4	7,4	2,3	5,1	1,4	7,1	17,5	295	28 – 63
M85	8,5	8,5	2,9	5,6	1,35	,6	19,8	418	70 – 150
M102	10,2	10,2	3,4	6,8	1,7	11,6	23,8	598	130 - 270

Ukuran standart inti EI

Tipe	x (cm)	y (cm)	b (cm)	x _z (cm)	y _z (cm)	A _{cu} (cm ²)	l _{fe} (cm)	Berat (gr)	Daya (Watt)
EI30	2,5	3,0	1,0	1,5	0,5	0,75	6,0	46	1 – 2
EI48	4,0	4,8	1,6	2,4	0,8	1,92	9,6	116	6,5 – 14
EI54	4,5	5,4	1,8	2,7	0,9	2,43	10,8	140	10 – 23
EI60	5,0	6,0	2,0	3,0	1,0	3,0	12,0	172	16 – 36
EI66	5,5	6,6	2,2	3,3	1,1	3,63	13,2	186	23 – 52
EI78	6,5	7,8	2,6	3,9	1,3	5,07	15,6	278	45 – 102
EI84	7,0	8,4	2,8	4,2	1,4	5,88	16,8	389	61 – 138
EI105	8,5	10,5	3,5	5,25	1,5	9,19	21,0	545	150 – 337
EI130	10,5	13,0	3,5	7,0	3,0	21,0	27,0	697	200 – 440
EI150	12,0	15,0	4,0	8,0	3,5	28,0	31,0	925	256 – 576
EI170	14,0	17,0	4,5	9,5	4,0	38,0	36,0	1200	410 – 920

Ukuran standart inti UI

Tipe	x(cm)	y (cm)	b (cm)	x _z (cm)	y _z (cm)	A _{cu} (cm ²)	l _{fe} (cm)	Berat (gr)	Daya (Watt)
UI30	5,0	3,0	1,0	3,0	1,0	3,00	12,0	85	3,3 – 7,4
UI39	6,5	3,9	1,3	3,9	1,3	5,07	15,6	143	9 – 20
UI48	8,0	4,8	1,6	4,8	1,6	7,68	19,2	218	21 – 47
UI60	10,0	6,0	2,0	6,0	2,0	12,00	24,0	340	52 – 117
UI70	12,0	7,2	2,4	,2	2,4	1,28	28,8	487	109 – 245
UI87	14,5	8,7	2,9	8,7	2,9	25,23	34,8	706	233 – 524

Keterangan :

A_{cu} = Luas jendela = x_z.y_z

l_{fe} = panjang rata – rata edaran magnet

* = berat kira – kira per cm tebal tumpukan

Langkah Pengoperasian Sistem Pengkumpar Transformator

1. Hidupkan alat dengan menekan saklar pada posisi ON
2. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan tulisan pada layar LCD
3. Atur posisi mekanik beserta penggeser kawat sehingga posisi kawat benar-benar lurus terhadap koker penggulung
4. Tekan tombol enter. Setelah itu akan muncul menu pilihan untuk proses penggulungan kumparan primer atau sekunder
5. Pilih salah satu dari kedua tampilan dengan menekan tombol set N_p atau set N_s .
6. Masukkan nilai jumlah lilitan yang diinginkan dengan angka 4 digit (N_p maksimum 9900, N_s maksimum 2880)
7. Pastikan jumlah lilitan yang diinginkan benar. Jika salah memasukkan jumlah lilitan, maka tekan tombol cancel untuk membatalkan kemudian masukkan jumlah lain yang diinginkan.
8. Jika jumlah lilitan yang diinginkan sudah pasti, maka tekan tombol enter untuk mulai melakukan proses penggulungan.
9. Sistem akan melakukan penggulungan sampai diperoleh jumlah lilitan yang sama dengan nilai yang diinginkan sambil mengatur posisi lilitan. Selama proses penggulungan tersebut waktunya dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas yang lain sehingga dalam waktu yang sama operator dapat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang lain.