

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KERUSAKAN SUMUR
POMPA TANGAN DANGKAL INPRES TAHUN 1985/1986 DI KOTAMADYA DATI
II MAGELANG

SLAMET SURYATIN -- G.10177052
(1989 - Skripsi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kerusakan SPT Dk yang telah dibangun melalui Proyek Inpres Kesehatan di Kotamadya Magelang tahun 1985/1986.

Tipe penelitian ini adalah penelitian penjelasan. Metoda yang digunakan adlah survai dengan pendekatan cross sectional study.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih separoh (51%) SPT Dk rusak ringan, 32% rusak sedang dan hanya 17% rusak parah.

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan SPT Dk adalah pengehuan penanggung jawab pompa, kualitas air yang dihasilkan pompa, jumlah pemakai dan keberadaan sumber air bersih lain.

Dari penelitian tersebut dapat digambarkan bahwa jika air yang dihasilkan pompa berkualitas baik, cenderung pemakai air tidak menggunkan sumber air bersih lain dan mengakibatkan jumlah pemakai air akan meningkat.

Akhirnya disarankan, perlu diadakan penyegaran kembali bagi penanggung jawab pompa dan penanggung jawab pompa perlu memperhatikan sekitar pompa.

Kata Kunci: SUMUR POMPA