

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

ANALISA STABILITAS LERENG WADUK CACABAN AKIBAT PENGARUH ALIRAN REMBESAN

(Analysis of Slope Stability in Cacaban Dam Cause Seepage Flow)

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Pendidikan Sarjana Tingkat Strata Satu (S1)
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Diponegoro
Semarang

disusun oleh :

Berlinda Kurniyan S **L2A3 02 106**
Farid Susanto **L2A3 04 018**

Menyetujui,
Semarang, Juni 2007

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

DR. Ir. Sri Prabandiyani, MS
NIP. 130 916 166

Ir. Muhrozi, MS
NIP. 131 672 178

Mengetahui,
Ketua Program Ekstensi Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Ir. Moga Narayudha, SP1
NIP. 130 810 731

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul “**Analisa Stabilitas Lereng Waduk Cacaban Akibat Pengaruh Aliran Rembesan**”. Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana tingkat Strata Satu (S1) pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

Tujuan utama dari pembuatan laporan tugas akhir ini adalah membentuk kemampuan mahasiswa dalam penerapan ilmu rekayasa sipil, untuk memahami dan memecahkan masalah dalam dunia teknik sipil atas dasar konsep umum yang telah dibakukan. Penerapan ilmu ini sangat penting, mengingat banyaknya perkembangan dan penyempurnaan teori dalam prakteknya di lapangan yang tidak di dapatkan di bangku perkuliahan.

Dalam menyelesaikan laporan ini, penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ir. Bambang Pudjianto, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ir. Moga Narayudha, Sp1 selaku Ketua Pelaksana Program Ekstensi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
3. Ir. Slamet Hargono, Dipl. Ing selaku Sekretaris Program Ekstensi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
4. Dr. Ir. Sri Prabandiyani, MSc, dan Ir. Muhrozi, MS, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan saran dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
5. Ir. YI. Wicaksono, MS selaku Dosen Wali angkatan 2002.
6. Ir. Sutarto Edhisono, Dipl. HE, MT selaku Dosen Wali angkatan 2004.
7. Seluruh dosen, staf pengajar, dan civitas akademika Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
8. Ir. Dwiyanto Joko Suprpto, MT, dan Ir. Didiak Djarwadi yang telah banyak berjasa bagi penyusun dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

9. Pimpinan dan seluruh staf PT. Addicon Mulya.
10. Kedua orang tua atas segala dukungan baik moril maupun materiil.
11. Seluruh keluarga, kakak, adik, keponakan, dan kekasih tercinta atas segala doa, , cinta, perhatian dan kasih sayangnya selama ini.
12. Teman – teman di Teknik Sipil atas kerja sama, doa, dukungan, dan semua yang telah terjalin selama ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun, baik secara moril maupun materiil, mohon maaf karena tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharapkan sumbangan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Lokasi Penelitian	2
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	2
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II STUDI PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum	5
2.2 Sistem Klasifikasi Tanah	5
2.2.1 Klasifikasi Tanah Berdasar Tekstur	6
2.2.2 Klasifikasi Tanah Sistem AASTHO	7
2.2.3 Klasifikasi Tanah Sistem UNIFIED.....	9
2.3 Penyelidikan Tanah.....	10
2.3.1 Boring.....	10
2.4 Parameter Tanah	11
2.4.1 Modulus Young.....	11
2.4.2 Poisson Ratio.....	12
2.4.3 Sudut Geser Dalam	13
2.4.4 Kohesi	13
2.5 Kekuatan Geser Tanah	13
2.6 Daya dukung Tanah	15
2.7 Teori Kelongsoran	15
2.8 Faktor Penyebab Kelongsoran	19

2.8.1	Faktor penyebab dari dalam	19
2.8.2	Faktor penyebab dari luar	20
2.8.3	Pengaruh Iklim	21
2.8.4	Pengaruh Air	21
2.8.5	Pengaruh Rangkak (<i>Creep</i>)	22
2.9	Pekerjaan Penanggulangan Kelongsoran	22
2.10	Stabilitas Lereng.....	23
2.10.1	Metode Irisan (<i>Method of Slice</i>).....	26
2.10.2	Metode Bishop's (<i>Bishop's Method</i>)	27
2.10.3	Metode Fellinius	30
2.11	Metode Elemen Hingga	34
2.11.1	Uraian Umum.....	34
2.11.2	Elemen untuk analisa dua dimensi.....	34
2.11.3	Interpolasi <i>Displacement</i>	35
2.11.4	Regangan	36
2.11.5	Hukum Konstitutif (<i>Constitutive Law</i>)	36
2.11.6	Matrix Kekakuan Elemen	37
2.11.7	Matrix Kekakuan Global	38
2.11.8	Analisa Elastis Dua Dimensi	38

BAB III METODOLOGI

3.1	Uraian Umum	39
3.2	Tahap Persiapan	39
3.3	Tahap Pengumpulan Data	39
3.3.1	Data Primer	39
3.3.2	Data Sekunder	40
3.4	Tahap Analisa dan Pengolahan Data	40
3.5	Pemecahan Masalah	41
3.6	Alur Pembuatan Tugas Akhir	41

BAB IV ANALISA DATA

4.1	Tinjauan Umum	43
4.2	Pengumpulan Data	43

4.2.1	Data Primer	43
4.2.2	Data Sekunder	44
4.3	Analisa Kestabilan Lereng	51
4.3.1	Perhitungan Kestabilan Lereng dalam Berbagai Kondisi ..	52
4.3.2	Hasil Analisa Aliran Air dalam Tubuh Waduk	54
4.3.3	Hasil Analisa Stabilitas Lereng Waduk Cacaban	59
BAB V PEMECAHAN MASALAH		
5.1	Uraian Umum	67
5.2	Aplikasi Geosintetik	67
5.3	Rekomendasi Perbaikan	69
5.3.1	Pola Jaringan <i>Strip Drain</i>	69
5.3.2	Hasil Analisa setelah Penambahan <i>Strip Drain</i>	74
BAB VI RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT		
6.1	Ketentuan dan Persyaratan Umum	77
6.2	Ketentuan dan Persyaratan Administrasi	82
6.3	Syarat – syarat Teknis	92
BAB VII RENCANA ANGGARAN BIAYA		
7.1	Perhitungan Volume Pekerjaan.....	99
7.2	Daftar Harga Upah dan bahan.....	101
7.3	Analisa Harga Satuan.....	103
7.4	Analisa Pekerjaan.....	104
7.5	Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya.....	105
BAB VIII PENUTUP		
8.1	Kesimpulan	106
8.2	Saran	107
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi tanah Sistem AASHTO	8
Tabel 2.2	Simbol klasifikasi tanah berdasarkan <i>Unified System</i>	10
Tabel 2.3	Nilai perkiraan Modulus Elastisitas Tanah (Bowles, 1991)	12
Tabel 2.4	Nilai perkiraan angka <i>Poissons</i> tanah	12
Tabel 2.5	Sudut sudut petunjuk menurut <i>Fellenius</i>	33
Tabel 4.1	Hasil uji berat volume tanah bahan timbunan Waduk Cacaban	46
Tabel 4.2	Hasil uji geser langsung timbunan Waduk Cacaban	48
Tabel 4.3	Hasil uji batas Atterberg	50
Tabel 4.4	Perubahan Faktor Keamanan akibat Tersumbatnya <i>toe drain</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Lokasi Penelitian	2
Gambar 2.1	Klasifikasi Tanah Berdasarkan Tekstur oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA	7
Gambar 2.2	Hubungan Kuat Geser Tanah dengan Kemantapan Lereng	14
Gambar 2.3	<i>Rotational slide</i>	17
Gambar 2.4	<i>Translation slide</i>	17
Gambar 2.5	<i>Surface slide</i>	18
Gambar 2.6	<i>Deep slide</i>	18
Gambar 2.7	Analisis Stabilitas Lereng	26
Gambar 2.8	Gaya – gaya yang Bekerja pada Irisan Bidang Longsor	27
Gambar 2.9	Gaya-gaya dan Asumsi Bidang pada Tiap Pias Bidang Longsor	31
Gambar 2.10	Posisi Titik Pusat Busur Longsor pada Garis PQ	33
Gambar 2.11	Contoh Jaring – Jaring dari Elemen Hingga	34
Gambar 2.12	Elemen –elemen <i>triangular dan lagrage</i>	35
Gambar 2.13	Elemen –elemen <i>six – node triangular</i>	35
Gambar 2.14	Analisa Tegangan Bidang	38
Gambar 3.1	Bagan alir pembuatan tugas akhir	42
Gambar 4.1	Gradasi bahan timbunan waduk cacaban	46
Gambar 4.2	Posisi bahan <i>embankment core</i> dan <i>earthfill</i> yang disarankan pada grafik Atterberg Limit	49
Gambar 4.3	Posisi bahan timbunan waduk cacaban pada grafik casagrande yang dimodifikasi	51
Gambar 4.4	Konfigurasi Elemen untuk Analisa Aliran Air pada Waduk Cacaban ...	53
Gambar 4.5	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	54
Gambar 4.6	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	54
Gambar 4.7	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	55
Gambar 4.8	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	55

Gambar 4.9	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	56
Gambar 4.10	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	56
Gambar 4.11	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> berfungsi baik	57
Gambar 4.12	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> berfungsi baik	57
Gambar 4.13	Kondisi aliran pada Waduk Cacaban saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> berfungsi baik	58
Gambar 4.14	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	60
Gambar 4.15	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	60
Gambar 4.16	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya	61
Gambar 4.17	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	61
Gambar 4.18	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	62
Gambar 4.19	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> tersumbat sebagian	62
Gambar 4.20	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk kosong, <i>toe drain</i> berfungsi baik	63
Gambar 4.21	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk rata-rata, <i>toe drain</i> berfungsi baik	63
Gambar 4.22	Pola Longsoran dan Faktor Aman saat air waduk penuh, <i>toe drain</i> berfungsi baik	64
Gambar 5.1	Potongan Melintang <i>strip drain</i> pada Lereng Hilir Waduk Cacaban	70
Gambar 5.2	Potongan Melintang Tipikal Waduk Cacaban dengan tambahan <i>strip drain</i> pada Lereng Hilir	71
Gambar 5.3	Pola <i>strip drain</i> pada Lereng Hilir Waduk Cacaban	72
Gambar 5.4	Hubungan antara <i>volume flow rate</i> filter geotextile dengan d_{15} <i>base soil</i> (Lawson 1992)	73

Gambar 5.5	Kondisi Aliran pada Waduk Cacaban sebelum Perbaikan, saat air waduk Penuh dan <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya.....	74
Gambar 5.6	Pola Longsoran dan Faktor Aman sebelum Perbaikan, saat air waduk penuh dan <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya.	74
Gambar 5.7	Pola Aliran Air setelah Penambahan <i>Strip drain</i> , saat air waduk penuh dan <i>toe drain</i> tersumbat seluruhnya.....	75
Gambar 5.8	Pola Longsoran dan Faktor Aman setelah Penambahan <i>Strip Drain</i>	75