

**ANALISIS KEBERADAAN BAKTERI *COLIFORM* DAN FAKTOR-FAKTOR  
YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG  
PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU)  
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**



**Tesis**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2 pada  
Program Studi Ilmu Lingkungan

**ARI KHOERIYAH  
30000212410015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

## **TESIS**

### **ANALISIS KEBERADAAN BAKTERI *COLIFORM* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Disusun oleh:

**ARI KHOERIYAH**

30000212410015

Mengetahui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof.Dr.dr.Anies, M.Kes, PKK

Dr. Henna Rya Sunoko, Apt., MES

Ketua Program Studi

Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **ANALISIS KEBERADAAN BAKTERI *COLIFORM* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG (DAMIU) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Disusun oleh:

ARI KHOERIYAH  
30000212410015

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 13 November 2013  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua

Tanda Tangan

**Prof.Dr.dr.Anies, M.Kes, PKK** .....

Anggota,

1. **Dr. Henna Rya Sunoko, Apt., MES** .....

2. **Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA** .....

3. **dr. Onny Setiyani, PhD** .....

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan penrundang-undangan yang berlaku

Semarang, November 2013

Ari Khoeriyah

## BIODATA PENULIS



**ARI KHOERIYAH** lahir di Cilacap pada tanggal 06 Mei 1985, anak ke-2 dari empat bersaudara keluarga Syaefudin Tasim dan Maemunah. Penulis menyelesaikan studi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Cilacap yaitu di SD Negeri Rawajaya 02 pada tahun 1998, SLTP Negeri 1 Kawunganten pada tahun 2001 dan SMA Negeri 1 Cilacap pada tahun 2004. Selanjutnya Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) pada Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2008.

Pada tahun 2009 diterima dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan ditempatkan di Dinas Kesehatan hingga sekarang. Selanjutnya, pada tahun 2012 Penulis memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S-2) pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang melalui dukungan beasiswa dari Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklten-Bappenas).

Semarang, November 2013

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya serta Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Analisis Keberadaan Bakteri Coliform dan Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang pada Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kabupaten Bandung Barat**". Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Lingkungan pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Kebutuhan masyarakat akan air terus meningkat padahal ketersediaan air mulai berkurang. Akibatnya masyarakat mencari alternatif lain yaitu ke Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya DAMIU di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi peningkatan kuantitas DAMIU tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitasnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang kualitas bakteriologis air minum isi ulang pada DAMIU di Kabupaten Bandung Barat.

Tesis ini terselesaikan tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk materi, ide, saran dan bimbingan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.Ir. Purwanto, DEA dan Dra. Hartuti Purnaweni, MPA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr.dr. Anies, M.Kes, PKK dan Ibu Dr. Henna Rya Sunoko, Apt., MES selaku dosen pembimbing utama dan kedua yang telah memberikan arahan, masukan, saran dan bimbingan sejak penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga penyusunan tesis ini ;

3. Prof.Dr.Ir. Purwanto, DEA dan dr. Onny Setiyani, Ph.D selaku dosen penguji atas kritik, koreksi, saran dan masukan dalam penyempurnaan tesis ini ;
4. Seluruh Dosen Pengampu dan Staf pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro;
5. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklten-Bappenas) atas beasiswa dan kesempatan belajar yang diberikan ;
6. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Barat dan Kepala Dinas Kesehatan beserta seluruh staf atas dukungannya baik dalam bentuk bantuan materi maupun administrasi ;
7. Puskesmas Cimareme, Puskesmas Cipeundeuy, dan Puskesmas Padalarang atas bantuan dan kerjasamanya selama proses penelitian.
8. Orang tua tercinta, Ibu Maemunah dan Bapak Syaefudin Tasim serta Ibu Titin dan Bapak Yaya Ahmad Krismaya yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan moril dalam penyelesaian studi ini ;
9. Suamiku tercinta, Rusyda Hariri Abdillah, SKM serta calon buah hati kami, atas do'a, kasih sayang, kesabaran, pengertian dan pengorbanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penelitian ini. Kalian menjadi sumber kekuatan dan penyemangat selama penyelesaian studi ini ;
10. Saudaraku tersayang, Nur Fauzi, Syaeful Rofik, Alfyani Ramdhanny Akbar, Ruhiyatn Nisfu Ramdhani, Imas Suryati serta keponakanku Fariz Itmaful Fauzi dan Fakhri Ilham Fauzi yang turut memberikan dukungan do'a dan moril selama penyelesaian studi ini ;
11. Seluruh teman-teman kelas Bappenas angkatan ke-35 (MIL 35) atas dukungan, kebersamaan, kekompakan, persahabatan dan inspirasinya selama menyelesaikan studi hingga penyusunan tesis ini, sungguh kebersamaan kita tidak akan tergantikan ;

Penulis menyadari bahwa masih terdapat adanya kekuangan pada tesis ini. Oleh karena, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Selanjutnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, November 2013

Penulis,

Ari Khoeriyah

## *Lembar Persembahan*

"" Maka terangkanlah kepada-Ku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur."  
(Q. Al Waqî'ah ayat 68-70)

Segala Puji Bagi Allah SWT,  
Shalawat pada Baginda Rasulullah Muhammad SAW,  
Tesis ini kupersembahkan kepada:  
Ibunda Maemunah, Ayanda Syaefudin Tasim,  
Suamiku tercinta Rusyda Hariri Abdillah, dan  
Putra buah hati kami

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul .....	i
Tesis .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan .....	iv
Biodata Penulis .....	v
Kata Pengantar.....	vi
Lembar Persembahan .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar .....	xvii
Daftar Lampiran .....	xviii
Abstrak .....	xix
Abstract .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Sumber Air Baku .....	15
2.2. Air Minum .....	23
2.3. <i>Coliform</i> .....	31
2.4. Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) .....	33
2.5. Diare .....	39
2.6. Kerangka Teori .....	44
2.7. Kerangka Konsep .....	45
2.8. Hipotesis .....	45

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian .....	47
3.2. Ruang Lingkup.....	47
3.2.1. Ruang Lingkup Wilayah .....	47
3.2.2. Ruang Lingkup Materi .....	47
3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	48
3.4.1. Populasi .....	48
3.4.2. Sampel.....	48
3.5. Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data .....	50
3.5.1. Data Primer .....	50
3.5.2. Data Sekunder .....	51
3.5.3. Metode Pengukuran .....	51
3.6. Metode Analisis .....	53
3.6.1. Pengolahan Data .....	53
3.6.2. Analisis Data .....	54

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
4.1.1. Keadaan Geografis .....	57
4.1.2. Keadaan Demografi .....	58
4.1.3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	60
4.1.4. Penyakit Diare di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy dan Puskesmas Cimareme .....	62
4.1.5. Gambaran Umum Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang .....	64
4.1.6. Karakteristik Responden .....	67
4.2. Hasil Analisis <i>Univariate</i> .....	71
4.2.1. Kualitas Fisika Air Minum Isi Ulang.....	71
4.2.2. Kualitas Kimia Air Minum Isi Ulang .....	79
4.2.3. Kualitas Bakteriologis Sumber Air Baku.....	89
4.2.4. Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang.....	98

4.2.5. Pemeriksaan Fisik DAMIU .....	102
4.2.6. Kondisi Peralatan DAMIU .....	107
4.2.7. Kondisi Proses Pengolahan DAMIU .....	108
4.2.8. Kondisi Sanitasi Fisik DAMIU .....	111
4.2.9. Kondisi Hygiene Karyawan/Petugas .....	113
<b>4.3. Hasil Uji <i>Bivariate</i>.....</b>	<b>114</b>
4.3.1. Hubungan Kualitas Bakteriologis Air Baku dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang .....	114
4.3.2. Hubungan Kondisi Peralatan DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang.....	116
4.3.3. Hubungan Kondisi Pengolahan DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang.....	119
4.3.4. Hubungan Kondisi Sanitasi DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang.....	121
4.3.5. Hubungan Hygiene Karyawan/Petugas DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang .....	122
<b>4.4. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>123</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
5.1. Kesimpulan.....	125
5.2. Rekomendasi .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>
Lampiran .....	141

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian-penelitian Sebelumnya .....	10
Tabel 2.1. Daftar Persyaratan Kualitas Air Bersih .....	20
Tabel 2.2. Persyaratan Sarana Air Baku .....	22
Tabel 2.3. Parameter wajib Persyaratan Kualitas Air Minum .....	27
Tabel 2.4. Parameter Tambahan Persyaratan Kualitas Air Minum .....	28
Tabel 4.1. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy Tahun 2012 .....	58
Tabel 4.2. Distribusi Penduduk Menurut Golongan Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Padalarang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 ....	59
Tabel 4.3. Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy 2012 .....	61
Tabel 4.4. Asal Sumber Air Baku DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy, Cimareme, dan Padalarang .....	66
Tabel 4.5. Frekuensi Pengisian Air Baku DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy, Cimareme, dan Padalarang .....	66
Tabel 4.6. Fasilitas Desinfektan yang dimiliki DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy, Cimareme, dan Padalarang .....	66
Tabel 4.7. Fasilitas Ukuran Filter/Mikro Filter DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy, Cimareme, dan Padalarang .....	66
Tabel 4.8. Perlakuan Pencucian Tangki DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy, Cimareme, dan Padalarang .....	67
Tabel 4.9 . Distribusi Responden Menurut Umur .....	67
Tabel 4.10. Distribusi Jumlah Anggota Keluarga Responden .....	68
Tabel 4.11. Distribusi Lama Tinggal Responden .....	68
Tabel 4.12 Distribusi Responden Berdasarkan Peran dalam Rumah Tangga..	69
Tabel 4.13. Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan .....	69
Tabel 4.14. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	70
Tabel 4.15. Distribusi Responden Berdasarkan Penghasilan .....	70

Tabel 4.16. Jenis Pertanyaan dan Jawaban Responden Mengenai Kualitas Fisik Air Minum Isi Ulang .....	72
Tabel 4.17. Jenis Pertanyaan dan Jawaban Responden Mengenai Kualitas Fisik Air Minum Isi Ulang .....	73
Tabel 4.18. Jenis Pertanyaan dan Jawaban Responden Mengenai Kualitas Fisik Air Minum Isi Ulang .....	74
Tabel 4.19. Kualitas Fisika Parameter Bau pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	75
Tabel 4.20. Kualitas Fisika Parameter Warna pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	76
Tabel 4.21. Kualitas Fisika Parameter Residu Terlarut (TDS) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	77
Tabel 4.22. Kualitas Fisika Parameter Kekeruhan pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	78
Tabel 4.23. Kualitas Kimia Parameter Aluminium (Al) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	79
Tabel 4.24. Kualitas Kimia Parameter Besi (Fe) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	80
Tabel 4.25. Kualitas Kimia Parameter Mangan (Mn) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	81
Tabel 4.26. Kualitas Kimia Parameter Fluorida(F) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	82

Tabel 4.27. Kualitas Kimia Parameter Kesadahan ( $\text{CaCO}_3$ ) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	83
Tabel 4.28. Kualitas Kimia Parameter Klorida (CL) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	84
Tabel 4.29. Kualitas Kimia Parameter Nitrat (NO) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	85
Tabel 4.30. Kualitas Kimia Parameter Nitrit ( $\text{NO}_2$ ) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	86
Tabel 4.31. Kualitas Kimia Parameter pH pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	87
Tabel 4.32. Kualitas Kimia Parameter Sulfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	88
Tabel 4.33. Kualitas Kimia Parameter Nilai Permanganat ( $\text{KMnO}_4$ ) pada Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	89
Tabel 4.34. Kualitas Bakteriologis Sumber Air Baku di wilayah Kerja Puskesmas Cimareme Tahun 2013 .....	90
Tabel 4.35. Kualitas Bakteriologis Sumber Air Baku di wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy dan Padalarang Tahun 2013 .....	91
Tabel 4.36. Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang di wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	99
Tabel 4.37. Distribusi kondisi Sanitasi Fisik pada 15 DAMIU di wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	103

Tabel 4.38. Distribusi kondisi Sanitasi Fisik pada 15 DAMIU di wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang	
Tahun 2013 .....	104
Tabel 4.39. Hasil Analisis <i>Spearman Rank</i> Hubungan Kualitas Bakteriologis Air Baku dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang .....	115
Tabel 4.40. Hasil Analisis <i>Spearman Rank</i> Hubungan Kondisi Peralatan DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang ....	117
Tabel 4.41. Hasil Analisis <i>Spearman Rank</i> Hubungan Kondisi Pengolahan DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang ....	119
Tabel 4.42. Hasil Analisis <i>Spearman Rank</i> Hubungan Kondisi Sanitasi DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang ....	121
Tabel 4.43. Hasil Analisis <i>Spearman Rank</i> Hubungan Hygiene Karyawan/ Petugas DAMIU dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang .....	123

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Skematis Jalur Pencemaran Lingkungan .....	17
Gambar 2.2. Bagan Alir Pengolahan Air Minum Isi Ulang .....	38
Gambar 2.3. Penyebaran Penyakit Melalui Tinja .....	42
Gambar 2.4. Kerangka Teori .....	44
Gambar 2.5. Kerangka Konsep .....	45
Gambar 4.1. Pola Penyakit pada Kelompok Umur 29 Hari - < 1 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy Tahun 2012 .....	62
Gambar 4.2. Pola Penyakit pada Kelompok Umur 5-44 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy Tahun 2012 .....	63
Gambar 4.3. Pola Penyakit secara Umum di Wilayah Kerja Puskesmas Cipeundeuy Tahun 2012 .....	64
Gambar 4.4. Distribusi Kondisi Peralatan DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	107
Gambar 4.5. Distribusi Kondisi Proses Pengolahan DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	109
Gambar 4.6. Distribusi Kondisi Sanitasi Fisik DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	112
Gambar 4.7. Distribusi Kondisi Hygiene Karyawan/Petugas DAMIU di Wilayah Kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang Tahun 2013 .....	114

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Peta Kabupaten Bandung Barat .....	141
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	143
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian untuk Pemilik DAMIU .....	153
Lampiran 4. Kuesioner Penelitian untuk Konsumen DAMIU .....	155
Lampiran 5. Daftar <i>Checklist</i> Pemeriksaan Fisik DAMIU .....	158
Lampiran 6. Daftar Isian Pemeriksaan Kualitas Bakteriologis Sumber Air Baku .....	160
Lampiran 7. Daftar Isian Pemeriksaan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang .....	161
Lampiran 8. Ijin Observasi dan Pengumpulan Data.....	162
Lampiran 9. Hasil Pengujian Kualitas Air .....	163

## ABSTRAK

Kebutuhan manusia terhadap air semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air semakin berkurang. Akibatnya masyarakat mencari alternatif untuk mendapatkan air minum salah satunya dengan mengkonsumsi air minum siap pakai dari DAMIU, selain karena mudah didapat juga harganya relatif terjangkau. Hal ini ditunjukan dengan pesatnya perkembangan jumlah DAMIU di Kabupaten Bandung Barat. Namun, tidak semua DAMIU terjamin kualitasnya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis keberadaan bakteri *Coliform* dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas bakteriologis air minum isi ulang (DAMU) di wilayah kerja Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, dan Padalarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory study* dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel diambil dengan teknik *purposiv sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 15 DAMIU dan 96 responden. Data yang diperoleh di analisis menggunakan analisis *Spearman Rank*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas bakteriologis semua sumber air baku yang digunakan Memenuhi Syarat. Sementara kualitas bakteriologis air minum isi ulang di wilayah kerja Puskesmas Cimareme dan Cipeundeuy terdapat 1 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat, dan di wilayah kerja Puskesmas Padalarang sebanyak 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Sebesar 46,6% kondisi peralatan berada pada kategori baik, 26,6% kategori cukup, dan 26,67% kategori kurang. Kondisi proses pengolahan kategori baik sebesar 13,33%, kategori cukup 66,67%, dan kategori kurang 20,00%. Kondisi sanitasi fisik kategori baik sebesar 40,00%, kategori cukup 33,33%, dan kategori kurang 26,67%. Sedangkan kondisi hygiene karyawan/petugas kategori baik sebesar 20,00%, kategori cukup 40,00%, dan kategori kurang 40,00%. Hasil analisis *Spearman Rank* menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Kualitas Bakteriologis Air Baku dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang dengan angka koefisien korelasi sebesar 0,755, dan tidak ada hubungan antara kandungan *coliform* pada air minum isi ulang dengan kondisi peralatan, proses pengolahan, kondisi sanitasi, dan hygiene karyawan/petugas. Pengawasan internal dan eksternal terhadap DAMIU perlu ditekankan kembali dan pembentukan organisasi yang menanungi DAMIU seperti ASPAMI segera diwujudkan untuk menjaga kualitas DAMIU.

Kata Kunci: *Coliform*, Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), sumber air baku

## **ABSTRACT**

*The human need for water is increasing in line with population growth, while the quantity, quality, and continuity of water is decreasing. As a result, people looking for an alternative to drinking water, which one of them is a ready-made drinking water from refill drinking water station called Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Besides being easy obtained, DAMIU have also relatively affordable price. This is showed by the rapid growth of DAMIU in Kabupaten Bandung Barat. However, not all of DAMIU is guaranteed in quality. The research aims to analyze the presence of Coliform bacteria and the factors associated with bacteriological quality of DAMIU at Puskesmas Cimareme, Cipeundeuy, and Padalarang. This type of research used is an explanatory study using cross-sectional approach. Samples were taken with purposive sampling technique with a total sample of 15 DAMIU and 96 respondents. The data obtained will be analyzed using Spearman Rank analysis.*

*The results showed that all the bacteriological quality of the raw water source used is eligible. While the bacteriological quality of drinking water refill at the Puskesmas Cimareme and Cipeundeuy there was 1 sample that is not eligible and at the Puskesmas Padalarang there were 5 samples that are not eligible. 46.6% of the equipment is in the good condition category, 26.6 % is fair category, and 26.67 % is poor category. Processing conditions of good category is 13.33 %, 66.67 % is fair category, and 20.00% is poor category. Physical sanitary conditions of good category is 40.00 %, 33.33 % is fair category, and 26.67 % is poor category. While the hygiene conditions of the employees/officers of good category are 20.00 %, 40.00 % is fair category, and 40.00 is % poor category. Spearman Rank analysis results indicate that there is a significant relationship between the Bacteriological Quality of Raw Water with Bacteriological Quality of Drinking Water Refill with a correlation coefficient value of 0.755, and there was no relationship between the content of coliform in drinking water refill with the condition of equipment, processing, sanitation, and hygiene of employees/officers.*

*Internal and external oversight DAMIU needs to be emphasized again and the establishment of an organization that houses DAMIU like ASPAMI should realized soon to maintain the quality of DAMIU.*

**Key words:** *Coliform , refill drinking water station called Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), raw water source*